

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ORDEM DE SERVIÇO



OS Nº 10

Entrada: 2026-09-16

CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: Cliente Teste PDF

Equipamento: Notebook - Dell Inspiron

DETALHES DO ATENDIMENTO

Problema relatado

Tela não liga

Status: Aberta

Valor: R\$ 150,00

ANÁLISE E SERVIÇO

Diagnóstico

Fonte com defeito

Serviço realizado

Substituição da fonte

PAGAMENTO VIA PIX



Escaneie o QR Code com o app do seu banco para pagar R\$ 150,00 via Pix.

Assinatura do cliente

Documento gerado pelo Sistema de Ordem de Serviço

Assinatura do técnico OS Nº 10