# Processus de traitement de la poche 1

#### **Fours de Fusion**



F = 5000 kg

Durée total du traitement : 10 minutes

Durée à partir du traitement GS : 4 minutes

## Cabine de Fil fourrée



P1 = 1250 kg K1 = 0.0533 %

#### Poche de coulée



P1 = 1250 kg K1 = 0.0533 %

## Fours de Coulée



C max = 5000 kg C min = 2500 kg K min = 0.035 % K max = 0.045 %

# <u>Légende</u>:

F: Masse fonte disponible dans le four de Fusion.

K1 : Pourcentage de Magnésium dans la poche de traitement/coulée.

K min, K max : Pourcentage de Magnésium minimal et maximal dans le four de coulée.

P1 : Masse fonte dans la poche de traitement/coulée.

C min, C max : Masse fonte minimal et maximale dans le four de coulée.