| Comment. RQ | Impureté | % Ferrite | ONO, TANIMURA, | THIELMANN | PJ | С | Si | Mn | Cu | Cr | Р |
|----------------|----------|-----------|-------------------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1,42 | 17,62 | 0,16 | 1,27 | 0 | 3,704 | 2,574 | 0,207 | 0,057 | 0,042 | 0,032 |
| | 1,43 | 19,99 | 0,17 | 1,27 | 0 | 3,517 | 2,67 | 0,2 | 0,059 | 0,044 | 0,033 |
| | 1,64 | 15,15 | 0,18 | 1,29 | 0 | 3,316 | 2,999 | 0,233 | 0,051 | 0,042 | 0,025 |