Werkplekinspectie: P210096 Bouwmeester



Algemeen

Naam project
P210096 Bouwmeester
ETURN
Projectnummer
MYB-327
Datum
2021-12-01
Ingevuld door
T.J. Blaauw
Bijzonderheden

Resultaat
Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken? Opmerking :- steiger laten bijplaatsen bij hoek van het pand.	Nee
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja
Veilig werken langs de weg?	Ja



Werkplekinspectie: P210096 Bouwmeester



Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparingen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Ja
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Nvt
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?	Nvt
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Nvt

