Werkplekinspectie: Lex Visser P210038



Algemeen

Naam project
Lex Visser P210038
ETURN
Projectnummer
Datum
MYB-282
2021-06-24
Ingevuld door
P de Beus
Bedrijfsnaam
ETURN

Batum
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Nee
Veilig werken langs de weg?	Ja
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja



Werkplekinspectie: Lex Visser P210038



Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nvt
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparingen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Ja
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumlatie)?	Ja
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja

