


AIO - Akustische Indoor-Ortung

FAIL: Failende Akustische Indoor Localication (Abschlusspräsentation)

Praktikum Wireless Sensor Networks - Team 4

Johannes Starosta, Lena Schimmel, 26. Juli 2012

Kurze Wiederholung: Idee



- Stationäre Knoten bestimmen ihre relative Lage zueinander
- Anschließend werden mobile Knoten geortet
- Beides geschieht über Laufzeitmessung akustischer Signale



Aktueller Status

Was gehen sollte:

- Hardware-Erweiterung für Audioverarbeitung
- Zeitsynchronisation im Bereich von Millisekunden
- Knoten können auf Aufforderung akkustische Signale senden
- Signale können hörbar und unhörbar (ab 18 kHz sein)
- Laufzeitmessung besagter Signale
- Lokalisierung der Knoten im Raum
- GUI zur Visualsieierung

Was tatsächlich geht:

- Hardware-Erweiterung für Audioverarbeitung
- Unterstützt aber nur hörbare Signale
- Zeitsynchronisation
- Laufzeitmessung



Aufgetretende Probleme - Zeitsynchronisation

- Knoten müssen Zeit synchron halten
- Problem: Interne Uhr startet bei 0 und läuft regelmäßig über (< 2 min, da nur 16 Bit verwendet)
- Idee: Eigenen Zähler definieren, der bei Überlauf hoch zählt, daraus 32-Bit-Zeit ableiten
- Knoten blockieren sich gegenseitig (Deadlocks)
- Interne Uhr läuft unterschiedlich schnell (je nach INGA langsamer oder schneller)
- Fehlerbehebung langwierig
- Geht jetzt aber :)




Zeitsynchronisation: Umsetzung

- Definition eines Paketformates (wird auch an anderer Stelle benötigt) zum Austausch von Informationen zur Zeit und zum Betriebsmodus
- Erwähnter Zähler definiert lokale Uhr
- Ein Master-Knoten dient als Referenz für den Rest
- Im Sekundentakt fragen die Slaves dem Master den Master ab
- Aus Rücklaufzeit der Antwort und Offeset der lokalen Zeit gegenüber Referenzzeit bestimmen die Slaves die "Echtzeit"



Aufgetretende Probleme - Audio-Erweiterung



- "Naiver Ansatz": Bestehendes Schaltbild nehmen und anpassen
- Angedachte Funktionen:
 - Audio-Eingabe, Vorverstärker und Bandpassfilter (Aufnahme und Sampling)
 - Audio-Ausgabe: Verstärker und Lautsprecher



Aufgetretende Probleme - Audio-Erweiterung

- Probleme: Bestehende Schaltung hat mit unseren Änderungen nicht funktioniert:
 - Analoger Filter produzierte Datenmüll (cool für Zufallsgenatoren!)
 - Digitaler Bandpassfilter (in Software): Relativ geringe Wirkung im Verhältnis zum Aufwand, ihn weglassen hat nichts verschlechtert!
 - Audioverarbeitung erfolgt jetzt rein in Software
 - Pezzo-Lautsprecher hatten nicht genug Power mit unserer Schaltung
 - Lösung: Lautsprecher ("Signalgeber" von Conrad) mit Fertiglösung intern. Funktioniert, kann aber nur mit 6,5 kHz ausgeben (*pieeeeeps*)
 - Höhere Frequenzen kann Microcontroller nicht samplen



Was noch zu retten war

- Fazit: Hardware-Erweiterung mehr oder weniger fehlgeschlagen
- Bestehende Workarounds taugen nur als Proof of Concept
- Erst spät fertig geworden (letzte Woche), dadurch nur begrenzte Zeit für eigentliche Software
- Was kann AIO FAIL aktuell?
 - Signalplanung
 - Aufzeichnung und Verarbeitung der Signale
 - Laufzeitenmessung auf Basis der Signalwerte
 - "Visualisierung" in ASCII-Modus :)



Weitergehende Arbeiten

- Lokalisierung im Raum mit bestehenden Workarounds implementieren
- Vernünftige Hardwareerweiterung implementieren, die die Schwächen unseres aktuellen Ansatzes vermeidet
- Zeitsynchronisation in Contiki integrieren
- Diverse Nice-To-Haves aus unserer Wikiseite

- Live-Demo?
- Fragen?
- https:
 //github.com/johannesst/aio-wsn