

# SMP8671 PCBA AD Introduce Ver1.3

- 1. 板子介绍
- 2. 板子接口功能
- 3. 快速启动指南
- 4. 接插件信号介绍



#### 1. 板子介绍

逻正源电子的 SMP8671 工程板采用 SMP8671 多媒体处理器为核心单元。该款芯片将是 sigma design 之前的 865X 系列芯片的替代者,该芯片的主频为 700M,之前的 865X 系列的主 频是 500M,性能上提升很多。并且降低了 30%的发热量,而且提供了 2D 视频加速功能,这将 是非常有用啊。当然 smp8671 的性价比非常之高,SMP8671 的 CPU core 也是非常有优势,比 ARM11 的 DMPIS 高很多可以和 CortexA8 相比。但是成本要比目前 CortexA8 要低。所以这个产品是能提升客户产品的竞争力。

应用范围: 1)IPTV: 可以直接连上因特网观赏影音串流,或者接收局域网络其他装置送过来的影音内容(如 DVR 或 Slingbox)。Sigma Design 的核心 SMP8670 可以执行 XBMC、Adobe AIR 以及 Flash 2)广告机:多媒体网络广告机系统,该多媒体网络广告机系统由服务器、网络、播放器终端、显示设备组成,将服务器的信息通过多种网络(广域网/局域网/专用网都适用,包括无线网络)发送给播放器终端, 再由播放器终端组合音视 频、图片、文字等信息(包括播放位置和播放内容等),输送给液晶电视机等显示设备,从而形成音视频文件多组合的播放,这样就形成了一套可通过网络将所有服务器信息发送到终端的链路, 从而实现一个服务器就可以控制全市、全国、甚至全世界的网络广告机终端的信息发布 3)网络高清播放器:支持市场需要的所有视频格式,最高 1920\*1080P 支持市场需要的各种高清音频解码及源码输出,包括 DTS、DOLBY 7.1 声道及次世代音轨 4)硬盘播放器 5)专业设备等




#### 2. 板子接口功能

- 1.CPU SMP8671
- 2.内存 512MB DDR2
- 3. Nand Flash 2Gbits
- 4.视频输出 HDMI 输出口
- 5.标准 VGA 接口
- 6色差输出接口(Vprpb)
- 7.音频输出: 左右声道
- 8.音频输入:I2S input
- 9.以太网: 10/100M
- 10. 串口: 3个
- 11.TS: 标准视频流同步输入
- 12.USB: 2个USB2.0 host.一个朝外,一个超内为 WIFI 或 3G
- 13.电源: 12V 电源输入
- 14.硬盘: Sata 硬盘接口 (optial)
- 15.红外线遥控器
- 16.键盘等可扩展口
- 17.复位键,可以引出
- 18.RTC 电路 DS1337
- 19.四个 3.2MM 的固定孔
- 20.GPIO 扩展口
- 21.DTV input

\*VGA 和色差输出不能同时用。所以如果用 VGA 就把 R99,R100,R101 都焊接上。色差就不能用

详细可以参考下图





#### 3.快速入门

1.把本公司随板子所带的串口板链接到串口,主机到本串口板的串口线为交叉串口线。在电脑里 配置超级终端为 115200 8N1 注意不要把串口插到 SATA 电源口防止烧了串口板

- 2.链接高清电视 HDMI 口到本板子的 HDMI 口
- 3.要测试程序考到 U 盘然后把优盘插到 USB 口
- 4.插入网线 可选
- 5.12V 电源接口

以上几步 1 是基本的。其他可以不做。这时可以插入 12V 直流电源。内正外负;然后就可以在电脑超级终端看到 linux 启动的消息。

## 4 接插件信号介绍

a. J113 信号定义如下

管脚顺序	功能	管脚顺序	功能	管脚顺序	功能
1	GPIO0	7	GPIO3	13	GPIO6
3	GPIO1	9	GPIO4	15	GPIO7




Tal-96 10 56297093	Mail: calec@logicgrace.com	Website: www.logicgrass.com
161.00-10-2020/902	Wall, Sales(d)1091c91ass.com	website. www.togicgrass.com

5	GPIO2	11	GPIO5	

管脚顺序	功能	管脚顺序	功能	管脚顺序	功能
2	GPIO8	8	GPIO11	14	GPIO14
4	GPIO9	10	GPIO12	16	GPIO15
6	GPIO10	12	GPIO13		

×更详细的管脚定义可以参考 smp8670 的 Pin 定义。这些关键除了 GPIO 还有其他功能

### d.J32 信号定义



× 1.2.3 脚也是地信号




Tel:86-10-56287983 Mail: sales@logicgrass.com Website: www.logicgrass.com

5.指示等的定义如下图,方便用户根据模具尺寸位置预留指示灯



- D2 是系统电源指示 不用软件操作
- D3 有 GPIO15 来控制。输出高电平等亮。需要软件写 GPIO 来操作
- D4 有以太网 PHY 来控制。软件不用操作
- D1 SD 卡写指示等。不用软件操作
- IR1 是红外接收头。1 脚是信号 2 脚底 3.脚电源
- 6.分量输出,考虑到板子太大。所以用 3.5MM 耳机插座引出色差信号。从耳机插头的尖起。依次是 Y,Pb,Pr,GND



- 7.VGA 输出 看出厂时是否 R99 R100 R101 是否都焊接上。如果是就可以直接输出 VGA。
- 8. RESET 按钮 17, 客户可以根据需求引出

