CUMMINS DE LOS ANDES SA

ORGANIZACIÓN EQUITEL



FRBT 188178

2017

de los Andes

ORIGINAL

Notas:

MOSOLIERA: AVENIDA TRONCAL OCCIDENTE # 29-88 E TEL:294 8444. BARRANQUILLA: Av. Circunvalar 110 No. 4-76 TEL: 3852361 IBAGUE: KM 22 VIA IBAGUE ESPINAL TEL: 269 0573 MEDELLIN: Cra. 52 No. 10-184 AV GUAYABAL TEL: 255 4200 VILLAVICENCIO: Vía Puerto Lopez Km 1. Vereda Ocoa TEL: 6849877

Linea Gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

FACTURA VENTA

Fecha Vencimiento

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA Nombre: 4886000 EXT 14524 Telefono: Dirección: CR 50 27 SUR 30 830054539 COLOMBIA Nit: Ciudad - País: BOGOTA Cundinamarca OC No. Equipo Ref. Doc. Asesor Comercial CASTRO SALAZAR JULIETH STELLA PV-CUMED- 26388

02 02 2017 Para su mayor comodidad, solicitamos efectuar su pago en nuestras cuentas Corriente No.21735491324 de Bancolombia o la Cuenta Corriente No.018044024 del Banco de Bogotá, a nombre de CUMMINS DE LOS ANDES CA. NIE 200071617-1 y remitir su pago al corren

Fecha Expedición

FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVIMED - MITO PREVENTIVO RTM (REAL TIME MAINTENANCE) PARA LOS PEAJES DE COPACABANA - PALMAS - SANTUARIO Y PUERTO TRIUNFO CANON MES DE

JUNIO / 2017 - SEGUN CONTRATO 2017 079

	recaudos@equitel.com.co y/o jcampos@equitel.com.co.	
		
	1	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESCUEN TO	IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA PEAJE COPACABANA / GUARNE	1	\$224.377	0%	19%	\$224.377	\$267.00
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE LAS PALMAS	1	\$224.176 ~	0%	19%	\$224.176	\$266.76
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE PUERTO TRIUNFO	1	\$517.493	0%	19%	\$517.493	\$615.81
MM-MTO MTR	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE SANTUARIO / COCORNA	1	\$224.176	0%	19%	\$224.176	\$266.76

NOMBRE Y SELLO ACEPTADO

\$1,190,221 Sub Total: Descuento: \$1,190,221 Neto: \$226,142 IVA: \$1,416,363 Total:

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Autorizo a la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA; o a quien represente sus derechos y obstente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financieras CIFIN que administra la asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejan en las mencionadas bases de datos donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador, Fecha: 2015/11/19 Factura: FRBT136777 hasta FRBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador , Fecha: 2015/11/19 Factura: FRBT136777 hasta FRBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 ACTIVIDAD COMERCIAL 4530

1.11.1

destined			IME	PUTACIÓ	N PRESU	UESTA	L	 	<u></u>
Nº Factura	18	8178	Proveedor	CUM	ZC11M	DE	(83)	130C1	
Sector	1(18.85%)	2(18		3(6			Valor	
Codigo Presupuestal	O 44	OSO0	Nombre del codigo	760%	MERINA JENNER	rN O	100	141636	3
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo						
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					-	
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo				_		
		Pi	DRCENTAJES I	DE APLICA	CIÓN PARA	RETE ICA			
MUNICIPIO	%	MUNI	CIPIO	%	MUNIC	CIPIO	%	MUNICIPIO	- %
MEDELLIN	<u> </u>	BOGOTA			PUERTO TR	IUNFO		LA UNION	
BELLO		SANTUARIO		18.83	PUERTO BO	YACA	43.4		
OPACABANA	18.85	COCORNA			LA CEJA		72 /		<u> </u>
SUARNE		SAN LUIS		·	EL CARMEN				
IONEGRO		SAN FRANCISC	.0		EL RETIRO				
MARINILLA		SØNSON			ENVIGADO		18:83		

CONTROL DE FACTURACION	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL (RTM) A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA	EN LAS ESTACIONES DE PEAJE - No.079-2017 - CUMMINS DE LOS ANDES S.A.	VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 16.996.358
------------------------	---	--	-------------------------------------

					30.83	044	00000	PORCE	ENTAJE DE	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	POR MUNIC	SPIO
FECHA	OBSERVACION	# FACT	VALOR	Ν	TOTAL	EJECUTADO	EJECUTAR	COPACABANA	ENVIGADO	SANTUARIO	PUERTO	TOTAL
12-may-1	2-may-17 Monitoreo RTM (Mayo-17)	186392		\$ 226.142	\$ 1.416.363		\$ 15.579.995	18.85%	18,83%	18,83%	43,48%	100,00%
02-jun-1	02-jun-17 Monitoreo RTM (Junio-17)	188178	\$ 1.190.221	\$ 226.142	\$ 1,416,363	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632	18,85%	18,83%	18,83%	43,48%	100,00%
				\$	69	\$ 2.832.726	\$ 14,163,632					%00'0
				\$	- 8	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					%00'0
				\$		\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					%00.0
				\$. \$	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					%00'0
				\$		\$ 2.832.726	\$ 14,163,632					0,00%
				€->	es.	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					0,00%
				\$	8	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					0.00%
					- \$	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632			-		%00'0
				8	. \$	\$ 2.832.726	\$ 14,163,632					%00'0
				\$. \$	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					%00.0
				\$	\$	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					%00'0
				.	69	\$ 2.832.726	\$ 14,163,632					%00.0
				\$	\$	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					%00 O
ļ			:	· \$	₽	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					
				\$	69	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					
				\$	\$	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					
					•	\$ 2.832.726	\$					
				\$	•	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					
	TOTAL		\$ 2.380.442	\$ 452.284	\$ 2.832.726	\$ 2.832.726	\$ 14.163.632					

CARGO: Director peraction y Manignimism

CARGO: Copdinadora Peajes y Pesajes

FIRMA:

ELABORO: CLAUDIN OSPINA G:"

Vo. Bo .: HENRY A. MESAND.



Distribuidor CUMMINS DE LOS ANDES Cliente DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED PEAJE SANTUARIO AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA Contacto Correo Dirección SANTUARIO Modelo de máquina CPG 40DGBC-3383640 Serial máquina L990035892 Modelo de motor CPG 4B 3.9 G2 Serial motor 45925900 Fecha de generación 04/06/2017 17:05 Periodo del reporte Del 05/05/2017 00:00 05/06/2017 23:59


Tiempo total de operación de la máquina


7.584.80

h


Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta:


7.584,80
















Detalle

Falla de Comunicaci?n Evento:

Fecha

: 2017-05-29 02:50:00

Fecha

gestión

Operador

2017-05-29 jurregortm@gmail.com 09:57:17

2017-05-29 nrrodriguezrtm@gmail.

03:08:44

2017-05-29 mrodriguezrtm@gmail.

02:52:54

Comentario

se valida el equipo este restablece comunicacion

Cambio de Turno

Se presenta error de comunicación por la falla en la red de transmisión de datos. hace seguimiento.

Evento : GenSet en funcionamiento

Fecha

: 2017-05-17 01:27:18

Fecha gestión

02:33:48

Operador

01:35:06

Fecha

Fecha

: 2017-05-29 14:19:00

Operador Fecha gestión 2017-05-29 jelisrue@gmail.com 14:30:03

: 2017-05-30 15:05:07

Fecha gestión Operador

18:39:19

15:06:49

Comentario

2017-05-17 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 8 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

2017-05-17 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en mod

automático por falla en la red publica.

Comentario

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 6 minutos quec

disponible sin alarmas presentes.

Comentario


2017-05-30 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 6 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra er optimas condiciones operativas sin fallas presentes.


2017-05-30 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en mod

automático por falla en la red publica.





Distribuidor CUMMINS DE LOS ANDES Cliente DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED GUARNE Contacto Correo Dirección GUARNE Modelo de máquina CPG 50DGCD 1245 Serial máquina H00T143210 Modelo de motor CPG 4BT-3.9 G2 Serial motor 30631110 Fecha de generación 04/06/2017 17:03 Periodo del reporte Del 05/05/2017 00:00 05/06/2017 23:59 Tiempo total de operación de la máquina 621,80 Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta: 0.00 h (Aprox.)
















Nombre Máquina DEVIMED PEAJE LAS PALMAS Cliente DEVIMED Distribuidor CUMMINS DE LOS ANDES KM 10 VIA LAS PALMAS Dirección Correo Contacto Serial máquina H970647018 CPG 35DGBB Modelo de máquina Serial motor 45563878 Modelo de motor CPG 4B 3.9 G1 Fecha de generación 04/06/2017 17:04

Periodo del reporte

Del

05/05/2017 00:00

al 05/06/2017 23:59

Tiempo total de operación de la máquina


677,50


h

Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :

0,00

h (Aprox.)







Detalle

			Detaile
to :	GenSet en	funcionamiento	
Fecha	: 2017	-05-06 02:23:00	
*			Comentario
	gestión	O [Average	
	2017-05-06 09:48:25	jurregortm@gmail.com	Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en r automático por falla en la red publica, este opera durante 4 horas 40 minutos presenta alertas activas quedando disponible para operar
	04.06.24	hpedraos@equitel.com.c o	
	2017-05-06		Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en nautomático por falla en la red publica.
Fecha	() <u></u>	o -05-10 16:54:15	automatico por tana en la rea patenca.
	anutión	Operation.	Comentario
	2017-05-10	hpedraos@equitel.com.c o	Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 9 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra optimas condiciones operativas sin fallas presentes.
Fecha	: 2017	-05-12 13:44:56	
	Fecha	Operador	Comentario
		hpedraos@equitel.com.c	Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 6 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra optimas condiciones operativas sin fallas presentes.
	2017-05-12		Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en t
Fecha	13:46:54 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o 7-05-14 19:07:09	automático por falla en la red publica.
PCCIII	1 .2017		
	Fecha gestión	Operador	Comentario
		mgaravitoartimortm@g mail.com	Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que s presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera por un lapso de 4 mil quedando disponible y sin fallas activas
	19:11:56	mgaravitoartimortm@g mail.com	Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que s presenta en la red pública, se hace seguimiento.
Fecha	a : 2017	7-05-17 00:51:53	
	Fecha	Operador	Comentario
	01:21:00	0	Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 5 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra optimas condiciones operativas sin fallas presentes.
			 Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en automático por falla en la red publica.
Fech	-00:57:28 a : 201 7	o 7-05-23 12:50:00	anomaneo por tana en la coo passono
	Fecha	Operador	Comentario
	gestión 2017-05-23 14:41:37	hpedraos@equitel.com.c	 Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 4 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra optimas condiciones operativas sin fallas presentes.
	2017-05-23		 Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en automático por falla en la red publica.
Fech	12:51:19 a : 201 '	o 7-05-25 17:57:00	automation por tuna en la reo procesa.
	Fecha	Operador	Comentario
	18:18:36	0	Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 7 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentr optimas condiciones operativas sin fallas presentes.
	2017-05-25 18:00:09	hpedraos@equitel.com.c	 Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en automático por falla en la red publica.



ARTIMO

Contacto

Distribuidor CUMMINS DE LOS ANDES Cliente DEVIMED

Nombre Máquina

Dirección

DEVIMED PEAJE PUERTO TRIUNFO

Modelo de máquina

CPG 50DGCD 1245

Serial máquina H03T539264

VIA MEDELLIN BOGOTA -PUERTO TRIUNFO

Modelo de motor Fecha de generación <u>CPG 4BT-3.9 G1</u> Serial motor 04/06/2017 17:05

Correo

30666685

Periodo del reporte

Del 05/05/2017 00:00 al 05/06/2017 23:59

Tiempo total de operación de la máquina


10.343,60


h

Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta:

20,20

h







Detalle

Evento: Falla de Red Fecha : 2017-05-18 03:58:00 Fecha Operador Comentario gestión 2017-05-18 jelisrue@gmail.com El evento se reporto a CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380, manifestó que en el momento no le han reportado ninguna novedad, verificara con personal en el sitio para confirmar, se hace seguimiento y queda disponible sin alarmas presentes. 2017-05-18 mrodriguezrtm@gmail. Cambio de Turno 11:02:23 com 2017-05-18 mrodriguezrtm@gmail. El evento se reporto a CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380, manifestó que en el 04:07:54 momento no le han reportado ninguna novedad, verificara con personal en el sitio com para confirmar. : 2017-05-27 01:19:00 Fecha Comentario Fecha Operador gestión 2017-05-27 jelisrue@gmail.com Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se 02:58:17 presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 3 minutos quedando disponible sin alarmas presentes. 2017-05-27 jelisrue@gmail.com Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se 01:24:54 presenta en la red pública, se hace seguimiento. : 2017-05-27 02:58:00 Fecha Fecha Operador Comentario gestión 2017-05-28 jelisrue@gmail.com se le informa de la operación a la sra CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien 01:20:05 informa que validara el equipo con el personal que esta en sitio, se hace seguimiento y opera durante 19 horas y 53 minutos quedando disponible 2017-05-27 hpedraos@equitel.com.c Reasignar 19:39:31 2017-05-27 mgaravitoartimortm@g Cambio de Turno L1:20:56 mail.com 2017-05-27 mgaravitoartimortm@g se le informa de la falla al sra CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa 03:05:08 mail.com que validara el equipo con el personal que esta en sitio, se hace seguimiento. Fecha : 2017-05-28 21:10:00 Fecha Operador Comentario gestión 2017-05-28 nrrodriguezrtm@gmail. Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se 21:44:36 com presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 5 minutos quedando disponible sin alarmas presentes. 2017-05-28 nrrodriguezrtm@gmail. el equipo inicio operación por fallas en la red publica, en observación. com Fecha : 2017-05-28 21:45:00

Fecha gestión	Operador	Comentario
) jelisrue@gmail.com	Se reporta evento por mensaje de voz a la sra CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380, se hace seguimiento y se normaliza quedando disponible sin alarmas presentes
2017-05-29 11:08:38) jurregortm@gmail.com	Cambio de Turno
2017-05-29 03:08:44	nrrodriguezrtm@gmail. com	Cambio de Turno
2017-05-28 21:47:09	nrrodriguezrtm@gmail. com	el equipo se reporto a mantenimiento mediante mensaje de voz a CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380, el equipo se encontraba en operación.

Evento : Falla de Transferencia

Fecha : 2017-05-18 04:02:00

Fecha Operador Comentario gestión



02:50:24

2017-05-06 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 3 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

2017-05-06 hpedraos@equitel.com.c 01:57:41

Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.

: 2017-05-23 04:59:01 Fecha

> Fecha gestión

Operador 2017-05-23 mgaravitoartimortm@g 08:13:59 mail.com

2017-05-23 mgaravitoartimortm@g 05:05:13 mail.com

Fecha

Fecha

: 2017-05-26 02:36:29

Operador

gestión 2017-05-26 jelisrue@gmail.com ()2:44:1()

2017-05-26 jelisrue@gmail.com 02:39:15

Fecha

: 2017-05-27 01:19:00

Operador Fecha gestión

2017-05-27 jelisrue@gmail.com 02:58:17

2017-05-27 jelisrue@gmail.com 01:24:54

Fecha

Fecha

: 2017-05-27 03:46:03

Fecha Operador gestión

2017-05-28 jelisrue@gmail.com 01:20:05

2017-05-27 hpedraos@equitel.com.c Reasignar 19:39:12

2017-05-27 mgaravitoartimortm@g Cambio de Turno 11:20:56 mail.com

2017-05-27 mgaravitoartimortm@g 04:04:07 mail.com

: 2017-05-28 21:08:00

Operador Fecha

gestión 2017-05-28 nrrodriguezrtm@gmail. 21:44:26 com

21:14:26

Comentario

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 3 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento.

Comentario

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública , se hace seguimiento y opera durante 3 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento.

Comentario

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 3 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento.

Comentario

se le informa de la operación a la sra CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa que validara el equipo con el personal que esta en sitio, se hace seguimiento y opera durante 19 horas y 53 minutos quedando disponible

se le informa de la operación ala sra CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa que validara el equipo con el personal que esta en sitio, se hace seguimiento.

Comentario

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 5 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

2017-05-28 nrrodriguezrtm@gmail. Equipo en operación por fallas de la red publica, en observación.