CUMMINS DE LOS ANDES SA

ORGANIZACIÓN EQUITEL



800071617-1

MOSQUERA: AVENIDA TRONCAL OCCIDENTE #29-88 E TEL:294 8444. BARRANQUILLA: Av. Circunvalar 110 No. 4-76 TEL: 3852361 IBAGUE: KM 22 VIA IBAGUE ESPINAL TEL: 269 0573 MEDELLIN: Cra. 52 No. 10-184 AV GUAYABAL TEL: 255 4200 VILLAVICENCIO: Vía Puerto Lopez Km 1. Vereda Ocoa TEL: 6849877 Linea Gratuita para sugerencias: 0180000 11 7676

Fecha Expedición

FACTURA VENTA

Fecha Vencimiento

FRBT 196789

ORIGINAL

Notas:

Nombre:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA								
Dirección:	CL 49 63 100	Tele	4524						
Ciudad - País:	MEDELLÍN_Antioquia	COLOMBIA		Nit:	830054539				
Ref. Doc.	Asesor Comercia	1	N	o. Equipo	OC				
PV-CUMED- 28529									

FACTURACION DE FIDEICOMISO DEVIMED - MTTO PREVENTIVO RTM (REAL TIME MAINTENANCE) PARA LOS PEAJES DE COPACABANA - PALMAS - SANTUARIO Y PUERTO TRIUNFO CANON MES DE

06	09	2017	06	10	2017				
Para su mayor comodidad, solicitamos efectuar su pago en nuestras									
cuentas corriente 01633595841 de Bancolombia , a nombre de									
CUMMINS DE LOS ANDES SA, Nit 800071617-1 y remitir su pago al correo									
electronico: recaudos@equitel.com.co v/o icampos@equitel.com.co.									

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESCUEN TO	IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
MM-PROG. CER RTM	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA PEAJE COPACABANA / GUARNE	1	\$224.37	7 0%	19%	\$224.377	\$267.009
MM-PROG. CER RTM	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE LAS PALMAS	1	\$224.176	5 0%	19%	\$224.176	\$266.769
MM-PROG. CER RTM	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE PUERTO TRIUNFO	1	\$517.493	3 0%	19%	\$517.493	\$615.816
MM-PROG. CER RTM	MTTO RTM CON CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y BATERIA PLANTA ELECTRICA PEAJE SANTUARIO / COCORNA	1	\$224.176	0%	19%	\$224.176	\$266.769

NOMBRE Y SELLO ACEPTADO

FAVOR GIRAR CHEQUE A CUMMINS DE LOS ANDES SA

SEPTIEMBRE / 2017 - SEGUN CONTRATO 2017 079

UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Sub Total:	\$1.190.221
Descuento:	\$0
Neto:	\$1.190.221
IVA:	\$226.142
Total:	\$1.416.363

Autorizo a la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA; o a quien represente sus derechos y obstente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financieras CIFIN que administra la asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se reflejan en las mencionadas bases de datos donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador, Fecha: 2015/11/19 Factura: FRBT136777 hasta FRBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 Autorización por la DIAN Resolución 310000089129, Facturación por computador, Fecha: 2015/11/19 Factura: FRBT136777 hasta FRBT999999 / RESPONSABLE REGIMEN COMUN SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NO.4393 DE JUNIO DE 1999 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016 ACTIVIDAD COMERCIAL 4530

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL (RTM) A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA EN LAS ESTACIONES DE PEAJE - No.079-2017 - CUMMINS DE LOS ANDES S.A. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 16.996.358 CONTROL DE FACTURACION

ç

٢,

SIPIO	TOTAL FACTURA	100.00%	100.00%	100 00%	100.00%	100.00%	%00.0	%00'0	%00.0	%00'0	%00'0	%00.0	%00'0	0.00%	%00.0	%00,0							
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	PUERTO BOYACA	43.48%	43.48%	43.48%	43.48%	43,48%																	
ACTIVIDAD	SANTUARIO	18.83%	18,83%	18.83%	18,83%	18,83%																	1
ENTAJE DI	ENVIGADO	18,83%	18,83%	18.83%	18.83%	18,83%																	
PORC	COPACABANA	18,85%	18,85%	18,85%	18,85%	18,85%																	
SALDO POR	EJECUTAR	\$ 15.579.995	\$ 14.163.632	\$ 12.747.269	11.330.906	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	5 9.914.543	5 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	5 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	5 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	\$ 9.914.543	
ACUMULADO		\$ 1.416.363	\$ 2.832.726	\$ 4.249.089	\$ 5.665.452	H		\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	\$ 7.081.815	5 7.081.815	\$ 7.081.815	
	TOTAL	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	⊢	\$ 1.416.363	\$	\$	\$	\$	- 8	-	-	-	ε·?	÷ -	· ·	· •	· ·	\$	-	7.081.815	
	IVA	\$ 226.142	\$ 226.142	\$ 226.142	\$ 226.142	\$ 226.142	-	- ح	•	- \$	- 8	-	- \$	- \$	· •	- \$	-	- \$	-	-	-	\$ 1,130,710 \$	
-0	VALOR	\$ 1.190.221	\$ 1.190.221	\$ 1.190.221	\$ 1.190.221	\$ 1.190.221																\$ 5.951.105	
10.1	* FAGI	186392	188178	191146	194379	196789																	
MOIOWANDAGO	OBSERVACION	12-may-17 Monitoreo RTM (Mayo-17)	Monitoreo RTM (Junio-17)	08-jul-17 Monitoreo RTM (Julio-17)	10-ago-17 Monitoreo RTM (Agosto-17)	06-sep-17 Monitoreo RTM (Septiembre-17)																TOTAL	
*77000	K U241	12-may-17	02-Jun-17	08-jul-17	10-ago-17	06-sep-17																	

CARGO: Director Operación y Mantenfintes FIRMA: / / ^ ~ ~ r /

FIRMA:

nadora Peajes/y Pesajes

CARGO: Coort FIRMA:

ELABORO: CLAUPIR OSPINA G.

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.



Distribuidor CUMMINS DE LOS ANDES Cliente DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED GUARNE Correo Dirección **GUARNE** Contacto Modelo de máquina CPG 50DGCD 1245 Serial máquina H00T143210 Serial motor 30631110 Modelo de motor CPG 4BT-3.9 G2 Fecha de generación 11/09/2017 09:35

Periodo del reporte

Del

01/08/2017 00:00

01/09/2017 23:59


Tiempo total de operación de la máquina


h

al


Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


h (Aprox.)
















Distribuidor **CUMMINS DE LOS ANDES** Cliente DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED PEAJE LAS PALMAS Dirección KM 10 VIA LAS PALMAS Contacto Correo CPG 35DGBB Serial máquina H970647018 Modelo de máquina Serial motor 45563878 Modelo de motor CPG 4B 3.9 G1 Fecha de generación 11/09/2017 09:58

Periodo del reporte

Del

01/08/2017 00:00

01/09/2017 23:59

Tiempo total de operación de la máquina

2.097,35


al


n

Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


2.075,15


(Aprox.)
















Detalle

Falla de Comunicaci?n Evento:

> : 2017-08-23 17:14:00 Fecha

> > Comentario Fecha Operador

gestión 2017-08-23 gslapaitis@gmail.com

Se presenta intermitencia en la red de comunicación de datos, en el momento se

22:04:55 encuentra trasmitiendo correctamente. Se presenta intermitencia en la red de comunicación de datos

2017-08-23 gslapaitis@gmail.com 17:19:42

: 2017-08-27 06:39:00 **Fecha**

Fecha Operador Comentario gestión

16:32:10 o

2017-08-28 hpedraos@equitel.com.c Se revisa el equipo y sus variables se presenta una perdida de comunicacion de datos del operador móvil, la cual se normaliza y se encuentra disponible sin alarmas

presentes. 2017-08-28 nrrodriguezrtm@gmail. Cambio de Turno

11:10:09 com

2017-08-28 jelisrue@gmail.com Cambio de Turno

03:12:18

2017-08-27 acmartinez788@gmail.c Cambio de Turno

11:25:33

Evento: GenSet en funcionamiento

: 2017-08-05 04:48:00 Fecha

> Comentario Fecha **Operador**

gestión 2017-08-05 mgaravitoartimortm@g

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se 05:12:27 mail.com presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 6 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

2017-08-05 mgaravitoartimortm@g

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se 04:49:55 presenta en la red pública, se hace seguimiento mail.com

: 2017-08-09 10:01:00 Fecha

> Fecha Comentario Operador

gestión 2017-08-09 jelisrue@gmail.com 10:26:08

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública , se hace seguimiento y opera durante 14 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

Fecha : 2017-08-10 04:40:00

> Fecha Operador Comentario

gestión

2017-08-10 gslapaitis@gmail.com 05:00:56

Se realiza seguimiento al encendido del equipo. El equipo opera 6 minutos, quedando sin alarmas activas.

Fecha : 2017-08-10 22:04:00

> Fecha Operador Comentario gestión

2017-08-10 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 6 minutos en modo 23:03:42

automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

22:05:02

2017-08-10 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.

: 2017-08-16 17:59:11 Fecha

> **Fecha Operador** Comentario

gestión 2017-08-16 gslapaitis@gmail.com

Se realiza seguimiento al encendido del equipo. El equipo opera 1 hora quedando sin 19:13:41 alarmas activas.

2017-08-16 gslapaitis@gmail.com Se realiza seguimiento al encendido del equipo. 18:07:44



DEVIMED PEAJE PUERTO Cliente DEVIMED Nombre Máquina Distribuidor **CUMMINS DE LOS ANDES** TRIUNFO VIA MEDELLIN BOGOTA -Dirección Contacto Correo **PUERTO TRIUNFO** Serial máquina H03T539264 Modelo de máquina CPG 50DGCD 1245 CPG 4BT-3.9 G1 Serial motor 30666685 Modelo de motor Fecha de generación 11/09/2017 09:55

Periodo del reporte

Del

01/08/2017 00:00

al 01/09/2017 23:59

Tiempo total de operación de la máquina


10.454,50


h

Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


25,00


00 h
















Fecha

Operador

Comentario

gestión
2017-08-14 hpedraos@equitel.com.c Se verifica el equipo en la plataforma y a la hora se encuentra disponible sin alarmas presentes en condiciones operativas.

Detalle

			Detaile
ito :	Falla de C	omunicaci?n	
Fecha	: 2017	7-08-04 10:26:00	
	Fecha gestión	Operador	Comentario
	2017-08-04 14:05:52	o	Se revisa el equipo y sus variables se presenta una perdida de comunicación de del operador móvil, la cual se normaliza y se encuentra disponible sin alarmas presentes.
	2017-08-04 11:10:17	mgaravitoartimortm@g mail.com	Cambio de Turno
	2017-08-04 10:30:53	mgaravitoartimortm@g mail.com	Se presenta error de comunicación por la falla en la red de transmisión de dato hace seguimiento.
Fecha	: 2017	7-08-29 03:39:00	
	Fecha gestión	Operador	Comentario
	2017-08-30 14:50:52	o ·	Se revisa el equipo y sus variables se presenta una perdida de comunicación de del operador móvil, la cual se normaliza y se encuentra disponible sin alarmas presentes.
	11:05:39	nrrodriguezrtm@gmail.com	Cambio de Turno
	2017-08-30 03:07:30	jelisrue@gmail.com	Cambio de Turno
	2017-08-29 19:24:48	hpedraos@equitel.com.c	: Cambio de Turno
	2017-08-29 11:06:57	nrrodriguezrtm@gmail.	Cambio de Turno
	2017-08-29 03:47:48	nrrodriguezrtm@gmail.	Se presenta error de comunicación por la falla en la red de transmisión de dato hace seguimiento.
ito ;	Falla de R	ed	
Fecha	:2017	7-08-04 14:50:22	
	Fecha gestión	Operador	Comentario
	19:20:06	om	Equipo registro fluctuaciones en el voltaje de la red publica pero esta se estabil por tanto no se presenta activacion de la planta eléctrica.
Fecha	: 2017	7-08-08 19:29:00	
	Fecha gestión	Operador	Comentario
		gslapaitis@gmail.com	Se realiza llamada a la señora Claudia Ospina 3004913380 a quien se le notific evento y procederá a verificar con personal e sitio se realiza seguimiento. En el momento se encuentra sin alarmas activas.
	2017-08-09 03:35:19	hpedraos@equitel.com.c	
	19:30:10	o	Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en mo automático por falla en la red publica.
Fecha	: 2017	'-08-13 18:27:00	·
	Fecha gestión	Operador	Comentario
		jelisrue@gmail.com	Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública , se hace seguimiento y opera durante17 minutos
	2017-08-13 18:38:24	jelisrue@gmail.com	quedando disponible sin alarmas presentes. Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento
Fecha		-08-13 18:46:12	1
	r :	0 1	



;

2017-08-09 gslapaitis@gmail.com

08:21:50

Se realiza llamada a la señora Claudia Ospina 3004913380 a quien se le notifica del evento y procederá a verificar con personal e sitio se realiza seguimiento. En el

momento se encuentra sin alarmas activas.

presentes en condiciones operativas.

presentes en condiciones operativas.

2017-08-09 hpedraos@equitel.com.c Cambio de Turno

03:35:19

19:38:53

2017-08-08 hpedraos@equitel.com.c Se realiza llamada a la señora Claudia Ospina 3004913380 a quien se le notifica del evento y procederá a verificar con personal e sitio se realiza seguimiento.

Se verifica el equipo en la plataforma y a la hora se encuentra disponible sin alarmas

Fecha : 2017-08-13 18:45:12

> **Fecha Operador** Comentario gestión

2017-08-14 hpedraos@equitel.com.c Se verifica el equipo en la plataforma y a la hora se encuentra disponible sin alarmas 13:39:15

2017-08-14 hpedraos@equitel.com.c 13:38:35

2017-08-14 wsotoartimortm@gmail. 12:14:54 com

2017-08-14 jelisrue@gmail.com 04:02:19

Cambio de Turno

Cambio de Turno

Fecha : 2017-08-18 03:15:00

> Fecha **Operador** Comentario gestión

09:24:05 com

2017-08-18 wsotoartimortm@gmail. 03:16:02 com

2017-08-18 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra en condiciones normales de operación se verifican variables queda sin alarmas activas.

la falla se le reporto a Claudia Ospina 3004913380 mediante mensaje de voz en seguimiento por cualquier eventualidad.

Fecha : 2017-08-21 01:04:00

> Fecha Operador Comentario

gestión

09:45:17

2017-08-21 gslapaitis@gmail.com 03:01:43

2017-08-21 acmartinez788@gmail.c Se procede a informar a la Sra Claudia Ospina 3004913380 por correo de voz. se verifican variables de operacion registra sin novedad en condiciones normales.

Cambio de Turno

Cambio de Turno

2017-08-21 gslapaitis@gmail.com Se procede a informar a la Sra Claudia Ospina 3004913380 por correo de voz. 01:07:56

hora disponible para operar sin alarmas.

Fecha : 2017-08-25 15:48:05

> Fecha Operador Comentario gestión

2017-08-26 acmartinez788@gmail.c 10:08:39 om

2017-08-26 gslapaitis@gmail.com 03:14:04

2017-08-25 jelisrue@gmail.com 19:21:00

Cambio de Turno

Fecha : 2017-08-27 18:47:00

> Fecha Operador Comentario

gestión

2017-08-28 jelisrue@gmail.com 02:18:35

Se realiza seguimiento a operacion, se reporta por mensaje de voz a la Sra. Claudia Ospina 3004913380 y opera durante 11 horas y 8 minutos quedando disponible

Se procede a informar a la Sra Claudia Ospina 3004913380 por correo de voz. a la

Fecha : 2017-09-01 01:39:35

> Fecha **Operador** Comentario

gestión

2017-09-01 hpedraos@equitel.com.c 14:45:29

2017-09-01 nrrodriguezrtm@gmail. 11:10:36 com

2017-09-01 jelisrue@gmail.com

2017-09-01 jelisrue@gmail.com 03:14:43

Se revisa el equipo y sus variables en la plataforma y a la hora se encuentra disponible sin alarmas presentes.

Cambio de Turno

Cambio de Turno

Se presenta fluctuacion en el voltaje de la red pero no requiere el ingreso de la transferencia, se hace seguimiento

Evento: GenSet en funcionamiento



Fecha

;

: 2017-08-25 15:01:00

Fecha	Operador	Comentari
	_	

gestión

2017-08-25 jelisrue@gmail.com

17:32:16

2017-08-25 jelisrue@gmail.com 15:05:14

: 2017-08-27 04:10:00

·io

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 44 minutos

quedando disponible

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública , se hace seguimiento

Fecha Comentario Operador gestión

2017-08-27 acmartinez788@gmail.c equipo se encontraba operando perdio comunicación

Cambio de Turno

07:35:37 om

Fecha : 2017-08-27 07:35:00

> Comentario Fecha **Operador** gestión

2017-08-27 jelisrue@gmail.com 20:25:09

2017-08-27 acmartinez788@gmail.c 11:25:33

2017-08-27 acmartinez788@gmail.c Se realiza seguimiento a operacion, se reporta por mensaje de voz a la Sra. Claudia

11:19:16 om Ospina 3004913380 Fecha : 2017-08-31 07:31:00

Fecha Operador Comentario gestión

2017-08-31 nrrodriguezrtm@gmail. 07:46:17

El equipo registró operacion por 2 minutos, en el momento queda disponible sin

Se realiza seguimiento a operación, se reporta por mensaje de voz a la Sra. Claudia

Ospina 3004913380 y opera durante 11 horas y 8 minutos quedando disponible



Distribuidor **CUMMINS DE LOS ANDES** Cliente DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED PEAJE SANTUARIO **AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA** Contacto Correo Dirección SANTUARIO Modelo de máquina CPG 40DGBC-3383640 Serial máquina L990035892 Modelo de motor CPG 4B 3.9 G2 Serial motor 45925900 Fecha de generación 11/09/2017 10:16

Periodo del reporte

Del

01/08/2017 00:00

01/09/2017 23:59 al

Tiempo total de operación de la máquina

7.586,98


(Aprox.)

h


Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


7.410,27


Voltaje V(AC) 225 200 175 150 125 100 4-Aug 25-Aug 11-Aug 18-Aug 1-Sep L1L2 L2L3 L3L1 Min. Prom. Max. Voltaje L1L2 145.00 230,00 216,88 Voltaje L2L3 84,00 136,00 127,06 Voltaje L3L1 84,00 131,00 124,38













Detalle

Evento: Alta velocidad del motor

Fecha : 2017-08-10 14:47:19

> Fecha Comentario **Operador** gestión

15:27:40

2017-08-10 acmartinez788@gmail.c La falla se presenta debido a la condicion que tiene la regla en la plataforma de monitoreo, en esta ocasion no afecta la operacion 1875 rpm, se evaluara el ajuste de

la regla.

Fecha : 2017-08-14 06:14:00

> **Fecha** Operador Comentario gestión

09:45:50 com 06:23:00 com

2017-08-14 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual opera en condiciones normales durante I hora 25 minutos minutos se verifican todas sus variables y queda sin alarmas activas. 2017-08-14 wsotoartimortm@gmail. el equipo se encuentra operando en condiciones normales por falla en la red publica en seguimiento por cualquier eventualidad.

Evento: Falla de Comunicaci?n

Fecha : 2017-08-30 18:35:00

> Fecha Operador Comentario

gestión

20:57:10

2017-08-30 acmartinez788@gmail.c Se valida estado de comunicación del equipo a la hora se encuentra transmitiendo correctamente.

Evento: Falla de Red

Fecha : 2017-08-14 04:51:00

> **Fecha** Operador Comentario gestión

2017-08-14 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual opera en condiciones normales durante 1

09:46:52 com 2017-08-14 wsotoartimortm@gmail.

05:18:51 com

2017-08-14 wsotoartimortm@gmail. 05:18:36 com

hora 25 minutos minutos se verifican todas sus variables y queda sin alarmas activas. el equipo se encuentra operando en condiciones normales por falla en la red publica en seguimiento por cualquier eventualidad.

el equipo se encuentra operando en condiciones normales por falla en la red publica en seguimiento por cualquier eventualidad.

Fecha : 2017-08-28 02:22:00

> Fecha Operador Comentario

gestión

2017-08-28 jelisrue@gmail.com 03:08:18

2017-08-28 jelisrue@gmail.com

02:25:54

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 7 minutos quedando disponible sin alarmas presentes

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento.

Fecha : 2017-08-28 14:24:33

> Fecha Operador Comentario

14:43:11

2017-08-28 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 8 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

2017-08-28 hpedraos@equitel.com.c 14:26:30

Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.

GenSet en funcionamiento

Fecha : 2017-08-04 05:19:00

> **Operador** Fecha Comentario gestión



2017-08-24 gslapaitis@gmail.com

19:00:37

2017-08-24 gslapaitis@gmail.com

14:48:21

Fecha

Fecha

: 2017-08-27 04:00:00

Se realiza seguimiento al encendido del equipo. El equipo opera 42 minutos, quedando sin alarmas activas.

Se realiza seguimiento al encendido del equipo.

Fecha Operador

gestión

05:21:10 om

: 2017-08-28 02:23:00

Comentario

2017-08-27 acmartinez788@gmail.c Equipo se encontraba en funcionamiento se validaron parametros de operacion no registro valores anormales, registro un tiempo de operacion 8 minutos quedando a la

hora disponible para operar sin alarmas.

Fecha Operador

gestión

2017-08-28 jelisrue@gmail.com 03:08:18

2017-08-28 jelisrue@gmail.com

02:25:54

: 2017-08-28 14:25:23

Comentario

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 7 minutos

quedando disponible sin alarmas presentes Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se

presenta en la red pública, se hace seguimiento.

Fecha

Fecha gestión

Operador

14:43:11

14:26:30

Comentario

2017-08-28 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 8 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

2017-08-28 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.

Evento: Motor en Vac?o

Fecha

: 2017-08-10 14:17:16

Fecha gestión

Operador

15:27:15

2017-08-10 acmartinez788@gmail.c Equipo se encontraba en funcionamiento se validaron parametros de operacion no registro valores anormales, registro un tiempo de operacion de 43 minutos quedando a la hora disponible para operar sin alarmas.

Fecha

: 2017-08-14 05:01:00

Fecha gestión

Operador

09:46:13 05:19:21 com Comentario

Comentario

2017-08-14 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual opera en condiciones normales durante l hora 25 minutos minutos se verifican todas sus variables y queda sin alarmas activas. 2017-08-14 wsotoartimortm@gmail, el equipo se encuentra operando en condiciones normales por falla en la red publica en seguimiento por cualquier eventualidad.