	Mtto Periodico Mtto Rutinario Operación Seg. Vial Emergencia si en:	X e	MIENTO GENERA TIPO SOLICITUD Contrato servicio Contrato transporte Orden de compra	1,2		FECHA SOLICITUD	_				
co	Mtto Rutinario Operación Seg. Vial Emergencia	X e	Contrato transporte	1,2		FECHA SOLICITUD	_				
io	Mtto Rutinario Operación Seg. Vial Emergencia	ė	Contrato servicio Contrato transporte	1,2			_				
io	Mtto Rutinario Operación Seg. Vial Emergencia	ė	Contrato servicio Contrato transporte	1,2			4				
io	Mtto Rutinario Operación Seg. Vial Emergencia	ė	Contrato transporte	1,4			1				
	Operación Seg. Vial Emergencia		The second secon			Contrato Obra	1,1				
X	Seg. Vial Emergencia		Orden de compra			Contrato Arrendamiento	1,3				
	Emergencia			1.6		Orden de servicio					
		01									
3		Otros		ciales Cto	Datos inic						
\exists		Tiempo]		Valor Inicial	Otrosi al Contrato					
		Valor			Fecha Inicial		1,7				
		Otro			Fecha Final	Nro					
	IAS SAS	ULITAS Y PERSIAN	BAMB		TA	EMPRESA Y/O CONTRATIST	_				
	900471872-0					NIT Y/O CEDULA	2				
			3								
screen y	s existentes en scre	ación de enollables	tenimiento y adecua enrollables nuevos			Objeto	3,1				
20/08/201	Fecha final	10/08/2017		Fecha inicial	10 días	Duración	3,2				
8.806.0	\$	Valor con IVA	7.400.000	S	Valor sin IVA	Valor total del contrato	3,3				
		19%	(%) IVA	1.406.000	S	Valor IVA	3,4				
						Valor anticipo	3,5				
			Facturas por I	Forma de pago	3,6						
		Responsable requerimiento									
						PÓLIZAS Y/O	4				
EXOS	COMPLIATOR WILEVAS	Cedula Represent	5,1			Anticipo	4,1				
EXOS			5,2	X		Cumplimiento	4,2				
	Fecha final	10/08/2017 Valor con IVA 19%	7.400.000 (%) IVA (%) Anticipo a	Fecha inicial \$ 1.406.000 abor ejecutad	10 dias Valor sin IVA \$ Facturas por I Claudia Ospin	Duración Valor total del contrato Valor IVA Valor anticipo Forma de pago Responsable requerimiento PÓLIZAS Y/O	3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7				

OBSERVACIONES REQUERIDAS

Desmonte, mantenimiento y adecuación de enrollables en screen existentes en el peaje de Copacabana y reinstalación en las oficinas de ITS. Operación y Mantenimiento en las instalaciones nuevas del centro de control operacional (CCO) ubicado en el municipio de Marinilla

5.3

5.4

5.5

5,6

OBSERVACIONES

Cámara de Comercio (Actualizado)

Certificado paz y salvo Seg. Social

Tres cotizaciones

Documentación Vehículo

Documentos Maquinaria

Suministro e instalación de enrollables en screen nuevos en las oficinas de ITS, operación y Mantenimiento en las instalaciones nuevas del centro de control operacional (CCO) ubicado en el municipio de Marinilla

Suministro e instalación de película de protección solar para ventanas de las oficinas de ITS

4,3 Prestaciones sociales

4.6 Estabilidad

5

4,4 Responsabilidad civil extracontractual

4,5 Calidad y/o correcto funcionamiento

fful

1 (una)

6	CANTIDADES								
ÎTEM 1	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL			
	Desmonte, mantenimiento y adecuación de enrollables en screen existentes en la estación de peaje de Copacabana (incluye instalación)	un	19	\$	75.000	\$	1.425.000		
2	Suministro e instalación de enrollables en screen	un	33	s	165.000	\$	5.445.000		
3	Pelicula proteccion solar para oficina ITS	un	5	\$	106.000	\$	530.000		
4				146		\$			
5						\$			
6			- T			\$			
7						\$			
8					H	\$			
						\$			
					+	\$			
-		-		-	-	\$			
-					-	5	-		
					-	\$			
						\$			
		3711			1	5			
					1	5			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					5			
				SUBTOTA	AL	\$	7.400.000		
				IVA 195	15	\$	1.406.000		
				TOTAL		5	8.806.00		

Vo Responsable Requerimiento

Autoriza Requerimiento