


is buidor CUMMINS	DE LOS ANDES CI	ente DEVIMED	Noi	mbre Máquina	DEVIMED GUARNI	E
ontacto 🐪 🚉	Co	rreo	Dire	ección	GUARNE	#00 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
lodelo de máquina	CPG 50DGCD 1245		Serial máquina	H00T143210		
odelo de motor	CPG 4BT-3.9 G2		Serial motor	30631110		
echa de generación	09/05/2017 11:57					
F	Periodo del reporte	Del 10/04/20	17 00:00 al	10/05/2017 23:	59	
Tiempo	total de operación de	la máquina	:	h	•	
Tiempo	de operación de la m	águina periodo d	e consulta :	h (Aprox		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					*	
,	,	Voltaje V(AC)			_
1.00			P40-440-55		· . •	; ; ;
0.75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	<u>.</u>	• •		!
0.50	·	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				!
0.25			HARMON A KANALA JAMAN A			
0.00 🛴	14-Apr	21-Apr	28-Apr	5-M	aγ	
		L1L2 L2	L3 L3L1		-	
		<u> </u>				
	Min	_	Max.	Pr	om.	


			Voltaje V(AC)	
	1.00	·			
į	0.75				
	0.50				
	0.25	A MARK THE RESERVE OF THE PARTY			
	0.00			1	
•		14-Apr	21-Apr	28-Apr	5-May
. ,		-	L1N L2	2N L3N	
:	a v	Min.		Max.	Prom.
. [Voltaje L1N				
. [Voltaje L2N				
ľ	Voltaje L3N			-	






















			Resumen	•
Evento Cantidad				
			Detalle	
Evento :				
Fecha	:			
Fe ge	echa estión	Operador	Comentario	



Cliente DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED PEAJE LAS PALMAS Distribuidor CUMMINS DE LOS ANDES Contacto Dirección KM 10 VIA LAS PALMAS Correo CPG 35DGBB Serial máquina H970647018 Modelo de máquina Serial motor Modelo de motor CPG 4B 3.9 G1 45563878 Fecha de generación 09/05/2017 12:00 Del 10/04/2017 00:00 Periodo del reporte al


10/05/2017 23:59


Tiempo total de operación de la máquina

h


Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


(Aprox.)




























Resumen		
Evento	Cantidad	
Bajo voltaje de la bater?a	1	
Falla de Red	1	
GenSet en funcionamiento	4	



Detalle

Bajo voltaje de la bater?a Evento

Fecha

: 2017-04-16 08:05:00

Fecha

Operador

Comentario

gestión

19:16:20

2017-04-16 hpedraos@equitel.com.c Se realiza llamada a la señora CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien realiza revision en sitio informando que encuentra el cargador apagado lo encienden y el voltaje de la batería se normaliza, equipo se encuentra disponible sin alarmas presites

2017-04-16 wsoroartimortm@gmail. Cambio de Turno

11:21:27

08:16:17 com

2017-04-16 wsotoartimortm@gmail. el equipo opera en condiciones normales por falla en la red publica en seguimiento por cualquier eventualidad.

Evento : Falla de Red

Fecha

: 2017-05-02 19:29:14

Fecha

Operador

Comentario

gestión

21:32:00

2017-05-02 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 14 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

19:32:48

2017-05-02 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.

Evento : GenSet en funcionamiento

Fecha

: 2017-04-30 00:46:00

Fecha

Operador

Comentario

gestión

03:59:14 om

2017-04-30 acmartinez 788@gmail.c. Equipo se encontraba en funcionamiento, se validaron parametros de operación no registro valores anormales, registro un tiempo de operación de 4 minutos quedando a la hora disponible para operar sin alarmas.

Fecha

: 2017-05-02 16:30:12

Fecha

Operador

Comentario

gestion

19:19:21

2017-05-02 acmartinez788@gmail.c Tecnico de cummins Camilo Sierra realiza mantenimiento preventivo y cambio de

aceite y filtros, equipo se deja operativo sin alarmas presentes.

Fecha

: 2017-05-02 19:29:14

Fecha Operador gestión

Comentario

21:32:00

2017-05-02 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 14 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes. 2017-05-02 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo

19:32:48

automático por falla en la red publica.

Fecha

Fecha.

: 2017-05-06 02:23:00 Operador

Comentario

gestión

2017-05-06 jurregortm@gmail.com 09:48:25

Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica, este opera durante 4 horas 40 minutos no presenta alertas activas quedando disponible para operar

2017-05-06 hpedraos@equitel.com.c Reasignar 04:06:24

02:29:48

2017-05-06 hpedraos@equitel.com.c. Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.



Distribuidor * CUMMINS DE LOS ANDES

Cliente DEVIMED

Correo

Nombre Máquina

Dirección

DEVIMED PEAJE PUERTO TRIUNFO

Modelo de máquina

CPG 50DGCD 1245

Serial máquina H03T539264

VIA MEDELLIN BOGOTA PUERTO TRIUNFO

Modelo de motor

CPG 4BT-3.9 G1 09/05/2017 12:01 Serial motor

30666685

Fecha de generáción

Periodo del reporte

Del 10/04/2017 00:00

10/05/2017 23:59 al


Tiempo total de operación de la máquina


10,323.40

Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


39.00


h






























Resumen

Evento	Cantidad
Alta velocidad del motor	1
Baja frecuencia	1
Baja velocidad del motor	1
Falla de Red	T
Falla de Transferencia	1
GenSet en funcionamiento	11
Motor en Vac?o	i
	<u>. </u>



Fecha Operador gestión

· Comentario

Detalle

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	idad dal matar		
vento :	Alta veloc	ridad del motor	;	
Fech	a : 201	7-04-13 02:25:00		
	Fecha	Operador	Comentario	
	14:36:27 2017-04-13	acmartinez788@gmail.c om wsotoartimortm@gmail.	Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red. Cambio de Turno	
,	11:34:02 2017-04-13 03:11:40	com Sacmartinez788@gmail.c om	Cambio de Turno :	1
ento :	Baja freci	iencia		<u>!</u>
Fech	a : 201'	7-04-13 03:10:00		1
	Techa		Comentario	
	14:36:27 2017-04-13	om wsotoartimortm@gmail.	Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red Cambio de Turno	indic pur
· .		com wsotoartimortm@gmail. com	Se realiza validacion con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 qui confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra reg variaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quie	istrar
			que enviara personal a revisar.	
ento :	Baja veloc	idad del motor	que enviara personal a revisar.	
ento : Fech			que enviara personal a revisar.	
	a ;2017	7-04-13 07:20:00	·	
	a : 2017 Fecha gestión	7-04-13 07:20:00 Operador açmartinez788@gmail.c	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red	
Fech	Fecha gestión 2017-04-13 14:36:27 2017-04-13	7-04-13 07:20:00 Operador açmartinez788@gmail.c on wsotoartimortm@gmail.	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red	
Fech	Fecha gestión 2017-04-13 14:36:27 2017-04-13 11:34:02	7-04-13 07:20:00 Operador acmartinez788@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red	. purg
Fech	Fecha gestión 2017-04-13 14:36:27 2017-04-13 11:34:02 2017-04-13	7-04-13 07:20:00 Operador acmartinez788@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red Cambio de Turno Se realiza validacion con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quie confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra regivariaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quier	. pur ! en stran
Fech	Fecha gestión 2017-04-13 14:36:27 2017-04-13 11:34:02 2017-04-13 07:21:52	7-04-13 07:20:00 Operador acmartinez788@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red Cambio de Turno Se realiza validacion con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quie confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra regivariaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quier	. purg
Fecha	Fecha gestión 2017-04-13 14:36:27 2017-04-13 11:34:02 2017-04-13 07:21:52 Falla de R 2017	Operador acmartinez788@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com com dd 7-04-28 23:37:08 Operador	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red Cambio de Turno Se realiza validación con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quie confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra regi variaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quier que enviara personal a revisar.	. purg
rento : Fecha	Fecha gestión 2017-04-13 14:36:27 2017-04-13 07:21:52 Falla de R 2017 Fecha gestión 2017-04-29 08:58:45	Operador acmartinez788@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com wsotoartimortm@gmail.com com dd 7-04-28 23:37:08 Operador	Comentario Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros sistema y deja el equipo en operando sin novedad por falla en la red Cambio de Turno Se realiza validacion con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quie confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra regi variaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quier que enviara personal a revisar. Comentario Se realiza seguimiento, pendiente revisión de la tarjeta de señales, se hace seguimiento y se normaliza quedando disponible sin alarmas presentes.	. purg



2017-04-29 mgaravitoartimortm@g = 08:58:45 mail.com

2017-04-29 acmartinez788@gmail.c Cambio de Turno

03:06:20

02:39:47

2017-04-29 acmartinez788@gmail.c Se realiza seguimiento, pendiente revisión de la tarjeta de señales.

Se realiza seguimiento, pendiente revisión de la tarjeta de señales, se hace seguimiento y se normaliza quedando disponible sin alarmas presentes. 👵

Evento GenSet en funcionamiento :

Fecha : 2017-04-13 01:16:07

Fecha	Operador	Comentario
gestión	-	

14:48:17

2017-04-13 acmartinez788@gmail.c Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien indica que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros, purga el sistema y deja el equipo operativo sin alarmas.

2017-04-13 wsotoartimortm@gmail. Cambio de Turno

11:34:02 . com

2017-04-13 acmartinez788@gmail.c Cambio de Turno

03:11:40

02:05:22

2017-04-13 acmartinez788@gmail.c Se realiza validacion con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra registrando variaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quien indica que enviara personal a revisar.

Fecha : 2017-04-14 13:22:00

Comentario Fecha Operador gestión

19:43:32

2017-04-15 hpedraos@equitel.com.c Se realiza seguimiento se reporta por mensaje a la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380, equipo opera en condiciones normales por un lapso de 25 horas y 10 mínutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

2017-04-15 wsotoartimortm@gmail. Cambio de Turno 11:38:12

2017-04-15 jurregortm@gmail.com Cambio de Turno 03:10:14

2017-04-14 acmartinez788@gmail.c Cambio de Turno 19:25:48 om

19.21:42

2017-04-14 acmartinez788@gmail.c. Se realiza seguimiento se reporta por mensaje a la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380

14:10:29 om

2017-04-14 acmartinez788@gmail.c. Se registra inicio de operacion del equipo, se verifican valores estos se encuentra dentro de parametros normales.

Fecha : 2017-04-18 20:39:00

Fecha Operador Comentario gestión

21:14:57

2017-04-18 acmartinez788@gmail.c Equipo se encontraba en funcionamiento, se validaron parametros de operación no registro valores anormales, registro un tiempo de operación de 3 minutos quedando a la hora disponible para operar sin alarmas.

Fecha : 2017-04-19 04:16:00

Comentario Fecha Operador **gestión** 2017-04-19 mrodriguezrtm@gmail.

()5:41:43

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante 5 minutos quedando disponible sin alarmas presentes

04:17:32 com

2017-04-19 nrrodriguezrtm@gmail. el equipo entra en operación por fallas de l red publica en el sector, en observación.

Fecha : 2017-04-20 15:04:04

Fecha Operador Comentario gestión 2017-04-20 mgaravitoartimortm@g

17:49:45 mail.com Equipó opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante. 2 horas y 5 minutos quedando disponible sin alarmas presentes.

2017-04-20 mgaravitoartimortm@g 15:25:40 mail.com Fecha : 2017-04-20 18:18:00

Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento.

		とディ	
107	,	u	,

ARTIMO	13 1		
	Fecha	Operador	Comentarió
P	gestión 2017-04-20 19:03:10	mgaravitoartimortm@g mail.com	Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento y opera durante. 7 minutos quedando
		mgaravitoartimortm@g	disponible sin alarmas presentes. Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se
Fecha	18:38:52	mail.com	presenta en la red pública, se hace seguimiento.
recm	1 2017	7-04-26 04:59:03	
	Fecha gestión	Operador	Comentario
	18:30:37	o i	Se realiza Illamada a la señora CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 a quien se le notifica del evento, equipo opera en condiciones normales por un lapso de 9 horas y 45 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.
	11:11:12	mgaravitoartimortm@g mail.com	Cambio de Turno
	-2017-04-26 -11:11:05	mgaravitoartimortm@g mail.com	Cambio de Turno
•	201,7-04-26	mgaravitoartimortm@g mail.com	Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública confirma el sr CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 , se hace seguimiento
•		mgaravitoartimortm@g mail.com	Equipo opera en condiciones normales de modo automático por la falla que se presenta en la red pública, se hace seguimiento.
Fecha		-04-28 23:37:08	presenta en la red publica, se nace seguimento.
	Fecha	Operador	Comentario
	gestión	- · · ·	1
		acmartinez788@gmail.c	Se realiza seguimiento a encendido, equipo opera sin novedad
Fecha		-05-02 04:20:00	
	Fecha	Operador	Comentario
	gestión 2017-05:02	iurregortm@amail.com	se reporta operacion al sr CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 este opera por
	()4:35:17	•	falla en la red publica este no presenta alertas activas quedando en seguimiento
1 CCIII	. 2017	-05-06 01:13:00	
	Fecha gestión	Operador	Comentario
	2017-05-06		Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 3 minutos en modo
	1.	0 hnedraos@equiteLcom c	automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentralen optimas condiciones operativas sin fallas presentes. Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo
	01:19:40	O .	automático por falla en la red publica.
Fecha	: 2017	-05-06 01:51:00	
	Fecha gestión	Operador (Comentario
1	2017-05-06	hpedraos@equitel.com.c o	Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 3 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas cin fallas presentas:
		hpedraos@equitel.com.c	optimas condiciones operativas sin fallas presentes. Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.
Evento :	Motor en V	/ac.'o	
Fecha		04-13 01:42:09	
		Operador (Comentario
	gestión 2017-04-13'	remartinez788@omail.a.	Sa realiza ravision non parta del accordinados de ser Ca Descripto
	14:48:17.	अत्याद्धाः स्टब्स्ट १०० अध्याद्धाः स्ट ११११ -	Se realiza revision por parte del coordinador de zona Sr. Duvan Serna quien indica que encuentra aire en el sistema de combustible, drena y completa los filtros, purga el sistema y deja el equipo operativo sin alarmas.
		wsotoartimortm@gmail.	Cambio de Turno
a 2	2017-04-13 ;	com acmartinez788@gmail.c om	Cambio de Turno



2017-04-13 acmartinez788@gmail.c om Se realiza validación con la Sra. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien confirma que se presento una falla en la red, pero el equipo se encuentra registrando variaciones en la frecuencia, se solicita tecnico al cooridinador de zona quien indica que enviara personal a revisar.



'Distribuidor' CUMMINS DE LOS ANDES Cliente: DEVIMED Nombre Máquina DEVIMED PEAJE SANTUARIO AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA SANTUARIO Dirección Contaçto Correo Serial máquina L990035892 Modelo de máquina CPG 40DGBC-3383640 Modelo de motor Serial motor 45925900 CPG 4B 3.9 G2 Fecha de generación 09/05/2017 12:11

Periodo del reporte

Del

10/04/2017 00:00

al 10/05/2017 23:59

Tiempo total de operación de la máquina


5,774.52


11

Tiempo de operación de la máquina periodo de consulta :


5,774.52


(Aprox.)






























	Resumen	
Evento	Cantidad	
Baja temperatura del refrigerante del motor	1	
Bajo voltaje de la bater?a	I	
Falla de Arranque	4	
Fallu de Comunicaci?n	5 '	
Falla de Red	1 .	
GenSet en funcionamiento	2	



Detalle

Baja temperatura del refrigerante del motor

: 2017-05-02 15:46:00

gestión

Comentario

_ Operador

2017-05-02 acmartinez788@gmail.c Prueba Lap

15:58:15 om

Evento: Bajo voltaje de la bater?a

Fecha

Fecha

: 2017-05-02 15:45:00

Fecha

Operador Comentario

gestión

2017-05-02 acmartinez788@gmail.c Prueba Lap

15:58:15

Evento : Falla de Arranque

Fecha

: 2017-04-24 15:28:00

Fecha

Operador - .

Comentario

gestión

22:05:09

2017-04-24 hpedraos@equitel.com.c Se realiza llamada a la señora CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 no se logra comunicación se deja mensaje de voz notificando del evento, se realiza seguimiento, se verifica en la plataforma y a ata hora se encuentra en condiciones operativas sin fallas presentes.

15:33:34 o

Fecha

~: 2017-04-26 13:20:00 Operador

2017-04-24 hpcdraos@equitel.com.c Sc realiza llamada a la señora CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 no se logra comunicación se deja mensaje de voz notificando del evento se realiza seguimiento

Fecha

Comentario

gestión

16:05:17 o

2017-04-26 hpedraos@equitel.com.c se reporta al sr CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa que el equipo opera por falla en la red publica indica también q cada vez que este opera presenta la falla de arranque, solicita que cuando el equipo sea revisado por técnicos verificar este inconveniente, se revisa en la plataforma y a la hora se encuentra en condiciones operativas sin fallas presentes Cambio de Turno

2017-04-26 jurregortm@gmail.com

13:34:37

2017-04-26 jurregortm@gmail.com 13:32:02

se reporta al sr. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa que el equipo opera por falla en la red publica indica tambien q cada vez que este opera preseta la falla de arranque, solicita que cuando el equipo sea revisado por tecnicos verificar

este inconveniente

Fecha

: 2017-05-02 11:09:00

Fecha

Operador

Comentario

12:45:38 oin

gestión 2017-05-02 acmartinez788@gmail.c Equipo registro fluctuaciones en el voltaje de la red publica pero esta se estabiliza por tanto no se presenta activación de la planta eléctrica.

Fecha

: 2017-05-02 13:06:00

Fecha gestión Operador

Comentario

13:12:28

2017-05-02 acmartinez 788@gmail.c Equipo registro fluctuaciones en el voltaje de la red publica pero esta se estabiliza por tanto no se presenta activación de la planta eléctrica.

Evento : Falla de Comunicaci?n

Fecha

: 2017-04-11 03:33:00

Fecha gestión* Operador

Comentario



10:10:49

03:34:50 com

2017-04-11 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra en condiciones normales de operación se verifican variables queda sin alarmas presentes. 2017-04-11 wsotoartimortm@gmail. se genera una inconsistencia en la transmision datos en seguimiento por cualquier

eventualidad.

: 2017-04-13 03:46:00 Fecha

Fecha gestión	Operador	Comentario
	wsotoartimortm@gmail.	se realiza se
11:22:50	com	operacion se

a seguimiento al equipo el cual se encuentra en condiciones normales de on se verifican variables queda sin alarmas presentes.

2017-04-13 wsotoartimortm@gmail. se genera una inconsistencia en la transmision datos en seguimiento por cualquier eventualidad.

: 2017-04-17 00:41:00 Fecha

03:54:53 com

Comentario Fecha Operador gestión

2017-04-18 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra en condiciones normales de

2017-04-17 hpedraos@equitel.com.c Reasignar 23:52:04

2017-04-17 acmartinez788@gmail.c Cambio de Turno 13:13:34

om 2017-04-17 nrrodriguezrtm@gmail. Cambio de Turno 11:05:57 com

2017-04-17 jurregortm@gmail.com Cambio de Turno

02:59:12

00:42:46

2017-04-17 jurregortm@gmail.com el equipo presenta falla en la tranamision de datos este queda en seguimiento

operación se verifican variables queda sin alarmas presentes.

Fecha : 2017-04-19 01:08:00

> Comentario Fecha Operador gestión

02:59:29 com

01:30:35

-01:30:21com

01:30:00 : 2017-04-30 18:23:00 Fecha

2017-04-19 wsotoartimortm@gmail. se realiza seguimiento al equipo el cual se encuentra en condiciones normales de operación se verifican variables queda sin alarmas presentes.

2017-04-19 wsotoartimortm@gmail. se genera una inconsistencia en la transmision datos en seguimiento por cualquier eventualidad.

2017-04-19 wsotoartimortm@gmail. se genera una inconsistencia en la transmision datos en seguimiento por cualquier eventualidad.

2017-04-19 wsotoartimortm@gmail. se genera una inconsistencia en la transmision datos en seguimiento por cualquier eventualidad.

Comentario Fecha Operador

gestión 20:20:10

2017-04-30 hpedraos@equitel.com.c. Se revisa el equipo y sus variables se presenta una perdida de comunicación de datos del operador móvil, la cual se normaliza y se encuentra disponible sin alarmas presentes.

18:44:28

2017-04-30 hpedraos@equitel.com.c. Se revisa el equipo y sus variables se presenta una perdida de comunicación de datos del operador móvil, se realiza seguimiento.

Falla de Red Evento:

> Fecha : 2017-04-26 13:16:06

> > Comentario Fecha Operador gestión

16:05:17

2017-04-26 hpedraos@equitel.com.c se reporta al sr CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa que el equipo opera por falla en la red publica, indica también q cada vez que este opera presenta la falla de arranque, solicita que cuando el equipo sea revisado por técnicos verificar este inconveniente, se revisa en la plataforma y a la hora se encuentra en condiciones operativas sin fallas presentes

2017-04-26 jurregortm@gmail.com 13:34:37

2017-04-26 jurregortm@gmail.com 13:32:02

se reporta al sr. CLAUDIA P. OSPINA G. 3004913380 quien informa que el equipo opera por falla en la red publica indica tambien q cada vez que este opera preseta la falla de arranque, solicita que cuando el equipo sea revisado por tecnicos verificar

este inconveniente

Cambio de Turno



Evento

GenSet en funcionamiento

Fecha

: 2017-05-02 20:44:00

]	Fecha

Operador

Comentario

21:41:54 0

gestión 2017-05-02 hpedraos@equitel.com.c Tecnico de Cummins Camilo Sierra se encontraba en sitio realizando mantenimiento y pruebas de funcionamiento del equipo, todo opera en condiciones normales, se retira del sitio y el equipo se deja operativo sin fallas presentes. Tecnico de Cummins Camilo Sierra se encuentra en sitio realizando mantenimiento y

2017-05-02 hpedraos@equitel.com.c 20:51:07 o

pruebas de funcionamiento del equipo.

Fecha

: 2017-05-04 23:47:00

Operador

Comentario

Fecha 1

01:39:52

gestión
2017-05-05 hpedraos@equitel.com.c Equipo opera en condiciones normales por un lapso de 6 minutos en modo automático por falla en la red publica, se revisa en la plataforma se encuentra en optimas condiciones operativas sin fallas presentes.

23:50:56 6

2017-05-04 hpedraos@equitel.com.c Seguimiento a equipo y sus variables operando en condiciones normales en modo automático por falla en la red publica.

S DE EMERGENCIA	PORCENTAJE DE ACTIVIDAD POR MUNICIPIO	SANTUARIO PUERTO TOTAL	18,83% 43,48% 100,00%	%00°0	%00 ['] 0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	%00'0	0.00%					-	
	CENTAJE DE ACT	A ENVIGADO SANT	18,83% 18,																				
ECTRICAS NDES S.A.	5	COPA	5 18,85%	,	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2
CONTROL DE FACTURACION MONITOREO EN TIEMPO REAL (RTM) A PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA IONES DE PEAJE - No.079-2017 - CUMMINS DE LOS ANDES S.A. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 16.996.358	سا 🗟	SALDO POR EJECUTAR	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995	\$ 15.579.995
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACUMULADO EJECUTADO	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	٠.	-	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1,416,363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	\$ 1.416.363	5 1.416.363
		VALOR	\$ 1.416.363	\$	- \$	- \$	- \$		- \$			\$	\$ -	\$	\$ -	5	1 64	·		\$	-		\$ 1.416.363
		ΑN	\$ 226.142	\$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$	։	- \$	· \$	\$		- \$	·	\$	· \$,	-	\$	\$ 226,142
1 > 7 -		VALOR	\$ 1.190.221																				\$ 1.190.221
AANTENIMIENTO) EN LAS ESTAC	**	# FACT	186392					,															Sac
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EN LAS ESTAC	10 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	OBSERVACION	Monitoreo RTM (Mayo-17)					2								:							TOTAL
7		FECHA	12-may-17			-		f.															i.

CARGO: Compligatora Peales y Pesajes ELABORO: CLAUDIA OSPINA G. FIRMA

Vo.Bo.: HENRY A. MESA O.

CARGO: Director Operación y Mantenimiento

FIRMA: