



Guayaquil, 4 de mayo de 2023

Señores:

Ing. Rolando Peralta

Arenera Andrepovi

Presente. -

PROFORMA: Arreglo a volqueta MACK GMO-0777

Por concepto de:

- Se procede a desmontar capot
- Se reconstruye capot en fibra de vidrio roturas en interiores y exteriores
- Preparación de todas las partes afectadas
- Se fondea y se pinta en sus colores respectivos: capot

Tiempo de trabajo: 7 días

Precio de trabajo incluido materiales de pintura: \$750USD + IVA

Anticipo: 50%

Saldo al finalizar obra: 50%

Atentamente:

John Davis Álvarez

Mecánico Enderezador