

L11 電源匯流排與過載保護安裝作業指導書

文件資訊

文件編號：MPI-101

版本：Rev. A

站別：L11 Power Rack

作業人員：高壓組

作業步驟

1. 檢查匯流排無損傷
2. 確認過載保護器規格
3. 依序鎖附所有連接件

品質要點

請依照上述步驟完成，並確認相關測試結果記錄於 MES 系統中。