

L11 機櫃接地與屏蔽蓋安裝 SOP

文件資訊

文件編號：MPI-102

版本：Rev. A

站別：L11 Power Rack

作業人員：接地組

作業步驟

1. 接地匯流排先行固定
2. 屏蔽蓋對齊並安裝
3. 進行接地電阻測試

品質要點

請依照上述步驟完成，並確認相關測試結果記錄於 MES 系統中。