

L10 冷板裝配與導熱材料塗佈流程

文件資訊

文件編號：MPI-106

版本：Rev. C

站別：L10 Liquid Cooling

作業人員：組裝組

作業步驟

1. 冷板表面清潔
2. PCM 均勻塗佈
3. 定位鎖附後檢查

品質要點

請依照上述步驟完成，並確認相關測試結果記錄於 MES 系統中。