
$K = 256$
control step latency (ms)
10^2
10^1
10
20
30
50
100
horizon T (steps)
$T = 100$
10^2
10^1
2^6
2^7
2^8
2^9
2^{10}
2^{11}
rollouts K
CusADi2 (ours)
frax
MuJoCo XLA
CusADi
CPU + transfer