


嘉立创DFM分析检测报告

文件名：	GB10-Fan-RevB-DFM4-20260909
报告时间：	2026-09-09 09:59:51
板子层数：	2层
表面工艺：	有铅喷锡,绿色,白色
板子尺寸：	4.5x3cm
分析项目：	☒ PCB DFM ☐ SMT DFM



PCB DFM>线路层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
锐角拐线 (检测相连接的两条走线夹角是否为锐角)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
BGA焊盘 (检测板子上的BGA焊盘)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
孔落在焊盘上 (检测焊盘上是否有非常的孔)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
走线距板边 (检测距板边太近的走线)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
走线间距 (测量相邻两条平行走线间的间距)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
裸线头 (没有焊盘连接的独立走线头)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
线宽 (走线宽度信息)	0.25mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：26
mark点 (检测板子上的定位标记点)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘距外型线 (测量距焊盘距外型线的距离)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘距焊盘 (测量焊盘到焊盘的距离)	0.3mm 良好		Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：3
PTH孔到线 (测量PTH孔到走线的距离)	0.5mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：21
焊盘孔环 (焊盘与孔的关系，焊盘比孔多出来的部分的环宽度)	0.15mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：0 警告：0 良好：24
插件焊盘距贴片焊盘 (检测插件焊盘到贴片焊盘的距离)	1.5mm 危险		Gerber_TopLayer.GTL Gerber_BottomLayer.GBL	危险：7 警告：7 良好：44
VIA孔到焊盘 (检测VIA孔到焊盘的距离)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0

PCB DFM>阻焊层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
阻焊桥 (检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距)	0.2mm 良好		Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS	危险：0 警告：0 良好：1
开窗露线 (检测阻焊开窗距周边走线的安全间距)	0.17mm 良好		Gerber_BottomSolderMaskLayer.GBS	危险：0 警告：0 良好：2
碎线填充 (检测阻焊开窗是不是由多个几何图元填充后形成的开窗)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘负开窗 (检测比焊盘小的阻焊开窗)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0

PCB DFM>丝印层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
丝印距焊盘 (检测距焊盘的安全间距)	0.21mm 良好		Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO	危险：0 警告：0 良好：22
丝印距孔 (检测丝印到孔的距离)	0.21mm 良好		Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO	危险：0 警告：0 良好：4
丝印线条宽度 (检测丝印的线条宽度)	0.2mm 良好		Gerber_BottomSilkscreenLayer.GBO	危险：0 警告：0 良好：15

PCB DFM>钻孔层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
不同网络盲埋孔间距 (检测盲埋孔间距是否异常)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
丢失PTH孔 (检测顶层与底层存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
不同层盲埋孔近孔 (检测不同层盲埋孔间距是否异常)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PTH孔间距 (测量两个PTH孔的间距)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
短槽检测 (检测槽长小于槽宽2倍的槽孔)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
测量槽宽 (检测槽孔的宽度)	1mm 良好		Drill_PTH_Through.DRL	危险：0 警告：0 良好：3
过孔与插件孔的间距 (测量过孔与插件孔的间距)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
无连接过孔 (检测过孔是否是一个无连接的过孔)	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0