Le 21 juill. 2024 à 15:01, Jonathan Jalbert < jonathan.jalbert@gmail.com> a écrit :

Bonjour Anne-Marie,

selon le rapport qu'avait commandé Sylvain Lévesque en 2022 en p.j., l'ingénieur forestier recommandait une ouverture totale de 2,250 m. Vous nous recommandez une ouverture totale de 3,2 m. Pour information, l'ouverture actuelle est de 1,828 m.

Par ailleurs, l'installation d'un ponceau de plus de 1200 mm nécessiterait des travaux d'excavation très importants.

Je propose alors d'installer **deux ponceaux de 1200mm**, d'un un à déversoir, ou enfouis. L'ouverture serait plus grande que celle existante, et serait entre la recommandation de l'ingénieur forestier et la vôtre. Est-ce un compromis acceptable ?

Meilleures salutations,

Jonathan

De: "Lafontaine, Anne-Marie (DFO/MPO)" < Anne-Marie.Lafontaine@dfo-mpo.gc.ca

Date: 24 juillet 2024 à 13:34:46 HAE

A: Jonathan Jalbert < jonathan.jalbert@gmail.com>

Cc: Sylvain Levesque <appelacn@yahoo.ca>

Objet: RE: Retour sur l'appel - Remplacement de deux ponceaux, exutoire du lac Fidèle, Chertsey (réf. 23-HQUE-00330)

Bonjour Jonathan,

Suite à une discussion avec mon superviseur, je te confirme que nous pourrons aller de l'avant avec la mise en place de deux ponceaux de 1 200 mm de diamètre. L'un des ponceaux sera installé avec une plaque en métal, sans encoche, à son radier amont et le second ponceau sera installé avec des déversoirs, comme déterminé précédemment.

N'hésite pas si tu as d'autres questions,

Anne Marie Lafontaine

Biologiste, Protection du poisson et de l'habitat du poisson, Examens réglementaires Direction régionale de la gestion des écosystèmes Pêches et Océans Canada / Gouvernement du Canada Anne-Marie.Lafontaine@dfo-mpo.gc.ca