Wartungs-/ Instandhaltungsplan Projekt 2 - Power Tower							
	Bauteil	Maßnahme	6 MC	nate 12 M	mate 24 M	onate	
1	3D-Druck Teile	Sichtprüfung> Prüfung aller Teile auf sichtbare Beschädigungen> ggf. austauschen (Verletzungsgefahr minimieren)		х			
2	6V Akku	Akku nachmessen und ggf. aufladen> bei großer Beschädigung oder Fehlfunktion austauschen> einfach austauschbar durch Verbindung mit Flachstecker	x				
3	Glühlampe	Funktion überprüfen> bei Beschäftigung oder Fehlfunktion austauschen> einfach austauschbar durch Wagoklemmen	х				
4	Getriebemotor	Funktion überprüfen und nachmessen> bei Fehlfunktion austauschen	х				
5	Widerstände	Sicht- und Messprüfung> bei Beschädigung bzw. farblicher Veränderung oder Fehlfunktion austauschen	х				
6	Sicherheitsbuchsen	Sichtprüfung> Prüfung aller Teile auf sichtbare Beschädigungen> ggf. austauschen + Prüfung auf Leichtgängigkeit		х			
7	Bananenstecker Kabel	Sichtprüfung und Messprüfung			Х		
8	Schrauben	Sichtprüfung> Prüfung aller Teile auf sichtbare Beschädigungen> ggf. austauschen			х		
9	Flachstecker	Sichtprüfung> Prüfung aller Teile auf sichtbare Beschädigungen> ggf. austauschen		х			
10	Kabel	Sicht- und Messprüfung> bei Beschädigung bzw. farblicher Veränderung oder Fehlfunktion austauschen		х			
11	Wago-Klemmen	Sichtprüfung> bei Beschädigung bzw. farblicher Veränderung oder Fehlfunktion austauschen			х		
12	Messgerät (Multimeter)	Messprüfung> bei Fehlfunktion ggf. neu kalibrieren lassen	х				