For CO2 skal det være under 1.000 PPM

For fine partikler (PM2,5) skal det max. være 5 mikrogram pr. m3

For ultrafine partikler (PM0.1) skal det være under 10.000 partikler pr. cm3.

Der er også andre parametre for et sunde indeklima – særlig luftfugtighed – den bør ligge mellem 30 og 60 procent.