| | |
|---|---|
| **Von** | Thomas Baumann <t.baumann@saentis-wzm.ch> |
| **An** | Urs Vogel <urs.vogel@rheintal-praezision.ch> |
| **Datum** | 8. Oktober 2024, 16:40 |
| **Betreff** | C-Achse OMV Pentaxis 800 - unsere Einschätzung |

Lieber Urs,

nach drei Einsätzen unseres Reto Alder vor Ort können wir an der Maschine selbst keinen Defekt feststellen. Die Messwerte am Rundtisch liegen jeweils innerhalb der Anzeigegenauigkeit unserer Messmittel. Auch eure eigene Qualitätssicherung ging gemäss unserem letzten Gespräch ursprünglich von einer fehlerhaften Werkzeuglängenkorrektur durch euer Personal aus.

Wir sind weiterhin gerne bereit, bei der Ursachensuche zu helfen, gehen aber davon aus, dass die Ursache bei der Bedienung liegt und nicht bei der Maschine.

Freundliche Grüsse

Thomas

Säntis Werkzeugmaschinen AG, Tel. +41 79 611 08 34