Officine Meccaniche Varesine S.r.l.
Via dell'Industria 12, 21100 Varese (VA), Italia
Tel. +39 0332 801 455
P.IVA IT02847960127

Rapporto di intervento tecnico

Cliente	Säntis Werkzeugmaschinen AG, per Rheintal Präzision AG
Macchina	OMV Pentaxis 800, matricola OMV-24-0187
Data intervento	12 dicembre 2024
Tecnico	Ing. Marco Belotti

In data 12 dicembre 2024 ho ispezionato la tavola rotante dell'asse C presso il cliente finale a Rebstein. La deviazione di planarita rilevata, pari a circa 0.014 mm, e compatibile con un'usura progressiva del cuscinetto e dell'encoder rotativo della tavola.

Il quadro riscontrato - deviazione uniforme su tutto l'angolo di rotazione - e tipico dell'usura meccanica e non di una collisione isolata. Non ho trovato segni evidenti di urto o di impostazione scorretta della correzione utensile sugli assi lineari.

Raccomando la sostituzione del gruppo cuscinetto-encoder in garanzia produttore e una nuova verifica di accettazione dopo il montaggio.

Officine Meccaniche Varesine S.r.l.

Ing. Marco Belotti, Responsabile Servizio Assistenza