Interne Notiz - Abweichungen C-Achse

Verfasserin Fabienne Egger, Leiterin Qualitätssicherung
Datum 10. September 2024
Verteiler Urs Vogel

Seit Anfang September fallen bei den Bauteilen der Serie MX-7 vermehrt Ausschussteile an, deren Masshaltigkeit an der C-Achse ausserhalb der Toleranz liegt. Herr Gisler hat den Befund am 5. September im Schichtbuch festgehalten.

Auf den ersten Blick spricht einiges für eine fehlerhafte Nullpunktkorrektur durch den Bediener nach dem letzten Werkzeugwechsel, nicht für einen Defekt der Maschine selbst. Ich schlage vor, dass Herr Gisler die Referenzierung der C-Achse zunächst nach Vorgabe des Handbuchs wiederholt und wir die Entwicklung eine Woche beobachten, bevor wir die Beklagte einschalten.

Sollte sich die Abweichung trotz korrekter Referenzierung wiederholen, ist Säntis Werkzeugmaschinen AG zu informieren.

Fabienne Egger