

H2 for industry
SMR
other
H2 balance [GW]
40
20
0
−20
−40
1
2
3
4
Mar
5
6
7
8
9
10
11
Mar
12
13
14
15
16
17
18
Mar
19
20
21
22
23
24
25
Mar
26
27
28
29
30
31