

H2 for industry
SMR
other
H2 balance [GW]
40
20
0
−20
−40
1
2
3
4
5
6
7
Oct
8
9
10
11
12
13
14
Oct
15
16
17
18
19
20
21
Oct
22
23
24
25
26
27
28
Oct
29
30
31