

Reporte operacional de perforación

Datos generales

Fecha turno	2026-05-17	Turno	Noche
Área operacional	Proyecto DES	Total equipos registrados 6	
Validación equipos	Todos registrados		

Detalle por equipo

Equipo	Estatus operacional	Operador	Ubicación	Perforación	Producción	Horas	KPI	Acero
Sandvik D75KS 9245	Operativo parcial	Valeria Millan Código: M-203529	Banco: 2296 Malla: 119, 117 Fase: 1	Tipo: Producción Terreno: Blando, Estable, Compacto, Competente	Metros: 420.90 Pozos: 24 Horómetro: 14447.0 - 14457.0 Motor: 10.00	Efectivas: 10.00 Avería: 0.00 No efectivas: 2.00	Rend.: 42.09 Disp.: 100.00% Util.: 83.33%	Tricono 6273902
Sandvik D75KS 9277	Operativo parcial	Carlos Rondon Código: M-2036	Banco: 2296 Malla: 108, 109 Fase: 1	Tipo: Producción Terreno: Blando, Estable	Metros: 410.50 Pozos: 24 Horómetro: 18302.0 - 18311.0 Motor: 9.00	Efectivas: 9.00 Avería: 0.00 No efectivas: 3.00	Rend.: 45.61 Disp.: 100.00% Util.: 75.00%	Tricono 6273904
FlexiROC D65 9259	Operativo parcial	Matías Toro Código: M-204167	Banco: 2296 Malla: 109 Fase: 1	Tipo: Precorte Terreno: Blando	Metros: 302.60 Pozos: 20 Horómetro: 16823.0 - 16832.0 Motor: 0.00	Efectivas: 8.50 Avería: 1.00 No efectivas: 2.50	Rend.: 35.60 Disp.: 91.67% Util.: 70.83%	Bit 250064-68
FlexiROC D65 9272	Operativo sin marcación	Mauricio Mora Código: M-9939	Banco: Malla: Fase: 2	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 24306.0 - 24307.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 0.00 No efectivas: 12.00	Rend.: 0.00 Disp.: 100.00% Util.: 0.00%	Bit
FlexiROC D65 9274	Operativo sin marcación	Jhan Calderon Código: M-9464	Banco: Malla: Fase: 1	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 0.0 - 0.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 0.00 No efectivas: 12.00	Rend.: 0.00 Disp.: 100.00% Util.: 0.00%	Bit
SmartROC D65 9239	Operativo sin marcación	Nicolas Torres Código: M-9698	Banco: 2296 Malla: Fase: 1	Tipo: Terreno:	Metros: 0.00 Pozos: 0 Horómetro: 0.0 - 0.0 Motor: 0.00	Efectivas: 0.00 Avería: 0.00 No efectivas: 12.00	Rend.: 0.00 Disp.: 100.00% Util.: 0.00%	Bit



Resumen del turno

Metros totales perforados	1134.00	Horas efectivas totales	27.50
Horas de avería totales	1.00	Horas no efectivas totales	43.50
Rendimiento consolidado	41.24 m/h	Disponibilidad promedio	98.61%
Utilización promedio	38.19%	Equipos faltantes	Ninguno


Resumen por estatus operacional

Estatus operacional	Detalle equipos
Operativo parcial 3 equipos	- Sandvik D75KS 9245 - Sandvik D75KS 9277 - FlexiROC D65 9259 Con avería: Sí Horas avería: 1.00 Tipo detención: Colación, Combustible, Cambio Turno, Avería mecánica, Otros
Operativo sin marcación 3 equipos	- FlexiROC D65 9272 - FlexiROC D65 9274 - SmartROC D65 9239


Gráficos operacionales



Distribución de horas del turno



Estatus operacional de equipos



Disponibilidad y utilización promedio por equipo

