

Reporte operacional de perforación

Datos generales

Fecha turno	2026-05-20	Turno	Noche
Área operacional	Proyecto DES	Total equipos registrados	2
Validación equipos	Faltan: SmartROC D65 9339, FlexiROC D65 9274, FlexiROC D65 9272, FlexiROC D65 9259		

Detalle por equipo

Equipo	Estatus operacional	Operador	Ubicación	Perforación	Producción	Horas	KPI	Acero
Sandvik D75KS 9245	Operativo parcial	Valeria Millan Código: M-203529	Banco: 2328 Malla: 203 Fase: 2	Tipo: Producción Terreno: Blando, Compacto	Metros: 395.80 Pozos: 0 Horómetro: 14494.0 - 14504.0 Motor: 10.00	Efectivas: 10.00 Avería: 0.00 No efectivas: 2.00	Rend.: 39.58 Disp.: 100.00% Util.: 83.33%	Tricono 6273902
Sandvik D75KS 9277	Operativo parcial	Carlos Rondon Código: M-2036	Banco: 2328 Malla: 203 Fase: 2	Tipo: Producción Terreno: Blando, Estable, Compacto, Competente	Metros: 466.10 Pozos: 25 Horómetro: 18363.0 - 18374.0 Motor: 11.00	Efectivas: 11.00 Avería: 0.00 No efectivas: 1.00	Rend.: 42.37 Disp.: 100.00% Util.: 91.67%	Tricono 6273903

Resumen del turno


Metros totales perforados	861.90	Horas efectivas totales	21.00
Horas de avería totales	0.00	Horas no efectivas totales	3.00
Rendimiento consolidado	41.04 m/h	Disponibilidad promedio	100.00%
Utilización promedio	87.50%	Equipos faltantes	SmartROC D65 9339, FlexiROC D65 9274, FlexiROC D65 9272, FlexiROC D65 9259

Resumen por estatus operacional


Estatus operacional	Detalle equipos
Operativo parcial 2 equipos	- Sandvik D75KS 9245 - Sandvik D75KS 9277

Gráficos operacionales


Rendimiento por equipo




Metros perforados por equipo



Distribución de horas del turno



Estatus operativo de equipos



Disponibilidad y utilización promedio por equipo

