

# REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

|                         |              |                     |                  |
|-------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Fecha                   | 22-05-2026   | Turno               | Noche            |
| Proyecto                | Proyecto DES | Equipos registrados | 6                |
| Rendimiento consolidado | 44.97 m/h    | Generado            | 23-05-2026 20:29 |

|                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>METROS PERFORADOS</div> <div>1,158.00</div> <div>Producción total</div> | <div>RENDIMIENTO</div> <div>44.97 m/h</div> <div>Consolidado</div>               | <div>DISPONIBILIDAD</div> <div>95.49%</div> <div>Promedio turno</div>     | <div>UTILIZACIÓN</div> <div>35.77%</div> <div>Promedio turno</div> | <div>EQUIPOS REGISTRADOS</div> <div>6/6</div> <div>Reportados en turno</div> |
| <div>CON MARCACIÓN</div> <div>4</div> <div>Equipos con datos</div>           | <div>STANDBY TAJO/PATIO</div> <div>2</div> <div>Disponibles sin producción</div> | <div>H. NO EFECTIVAS</div> <div>46.25</div> <div>Distribución turno</div> | <div>H. AVERÍA</div> <div>0.00</div> <div>Mecánica</div>           |                                                                              |

## Análisis breve del turno

Turno Noche del 22-05-2026: producción total 1,158.00 m, rendimiento consolidado 44.97 m/h. La principal causa de detención fue Standby por falta de tajo/patio (24.00 h). Se registran 4 equipos con marcación y 2 equipos en standby por falta de tajo/patio. El tiempo no efectivo representa una restricción relevante para la utilización.

## Resumen operacional


| Indicador         | Valor    | Categoría                       | Horas | KPI                     | Valor  |
|-------------------|----------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Metros perforados | 1,158.00 | Horas efectivas perforando      | 25.75 | Rendimiento m/h         | 44.97  |
| Pozos perforados  | 53       | Falla Operacional               | 0     | Disponibilidad promedio | 95.49% |
| Petróleo litros   | 1,802.00 | Cambio de aceros                | 0.0   | Utilización promedio    | 35.77% |
| Horas efectivas   | 25.75    | Seguridad                       | 0     | Horas avería            | 0.00   |
|                   |          | Relleno de agua                 | 1.5   | Horas no efectivas      | 46.25  |
|                   |          | Combustible                     | 0.75  |                         |        |
|                   |          | Traslado                        | 2.75  |                         |        |
|                   |          | Cambio Turno                    | 3.75  |                         |        |
|                   |          | Standby por falta de tajo/Patio | 24.0  |                         |        |
|                   |          | Tronadura                       | 0     |                         |        |
|                   |          | Falta operador                  | 0     |                         |        |
|                   |          | Otros                           | 7.25  |                         |        |

Detalle compacto por equipo

| Modelo        | N°   | Operador       | Estado            | Metros | Pozos | Rend. m/h | H. efect. | H. no efect. | H. avería | Disp. % | Util. % | Marcación                       |
|---------------|------|----------------|-------------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Operativo parcial | 179.00 | 0     | 59.67     | 3.00      | 9.00         | 0.00      | 100.00  | 25.00   | Con marcación                   |
| Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon  | Operativo parcial | 478.00 | 29    | 43.45     | 11.00     | 1.00         | 0.00      | 100.00  | 91.67   | Con marcación                   |
| SmartROC D65  | 9339 | Nicolas Torres | Operativo parcial | 300.00 | 14    | 40.00     | 7.50      | 4.50         | 0.00      | 100.00  | 62.50   | Con marcación                   |
| FlexiROC D65  | 9274 | Jhan Calderon  | Operativo parcial | 201.00 | 10    | 47.29     | 4.25      | 7.75         | 0.00      | 72.92   | 35.42   | Con marcación                   |
| FlexiROC D65  | 9272 | Mauricio Mora  | Operativo         | 0.00   | 0     | 0.00      | 0.00      | 12.00        | 0.00      | 100.00  | 0.00    | Standby por falta de tajo/Patio |
| FlexiROC D65  | 9259 | Matías Toro    | Operativo         | 0.00   | 0     | 0.00      | 0.00      | 12.00        | 0.00      | 100.00  | 0.00    | Standby por falta de tajo/Patio |

# Gráficos operacionales resumidos

## Pareto de detenciones por horas



## Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS  
Equipo 9245

Operativo parcial

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Operador           | Jonathan Leiva |
| Marcación          | Con marcación  |
| Metros perforados  | 179.00         |
| Pozos perforados   | 0              |
| Rendimiento m/h    | 59.67          |
| Disponibilidad     | 100.00%        |
| Utilización        | 25.00%         |
| Horas efectivas    | 3.00           |
| Horas avería       | 0.00           |
| Horas no efectivas | 9.00           |



Sandvik D75KS  
Equipo 9277

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Carlos Rondon |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 478.00        |
| Pozos perforados   | 29            |
| Rendimiento m/h    | 43.45         |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 91.67%        |
| Horas efectivas    | 11.00         |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 1.00          |

KPI operacional por equipo



SmartROC D65  
Equipo 9339

Operativo parcial

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Operador           | Nicolas Torres |
| Marcación          | Con marcación  |
| Metros perforados  | 300.00         |
| Pozos perforados   | 14             |
| Rendimiento m/h    | 40.00          |
| Disponibilidad     | 100.00%        |
| Utilización        | 62.50%         |
| Horas efectivas    | 7.50           |
| Horas avería       | 0.00           |
| Horas no efectivas | 4.50           |



FlexiROC D65  
Equipo 9274

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Jhan Calderon |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 201.00        |
| Pozos perforados   | 10            |
| Rendimiento m/h    | 47.29         |
| Disponibilidad     | 72.92%        |
| Utilización        | 35.42%        |
| Horas efectivas    | 4.25          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 7.75          |

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65  
Equipo 9272

Operativo

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Operador           | Mauricio Mora                   |
| Marcación          | Standby por falta de tajo/Patio |
| Metros perforados  | 0.00                            |
| Pozos perforados   | 0                               |
| Rendimiento m/h    | 0.00                            |
| Disponibilidad     | 100.00%                         |
| Utilización        | 0.00%                           |
| Horas efectivas    | 0.00                            |
| Horas avería       | 0.00                            |
| Horas no efectivas | 12.00                           |



FlexiROC D65  
Equipo 9259

Operativo

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Operador           | Matías Toro                     |
| Marcación          | Standby por falta de tajo/Patio |
| Metros perforados  | 0.00                            |
| Pozos perforados   | 0                               |
| Rendimiento m/h    | 0.00                            |
| Disponibilidad     | 100.00%                         |
| Utilización        | 0.00%                           |
| Horas efectivas    | 0.00                            |
| Horas avería       | 0.00                            |
| Horas no efectivas | 12.00                           |