
## ASE3093 Automatic Control: Homework #5


1)  $Steady-state \ sine \ wave \ tracking.$  다음의 블럭다이어그램으로 표현되는 폐루프 시스템에서 제어기 D(s)가 다음과 같은 구조를 가질 때

$$D(s) = K \frac{s+a}{s^2 + \omega^2}$$


정현파 추종명령  $r=\sin\omega t$ 에 대한 y의 정상상태 오차가 0임을 보이시오.



2)  $Steady-state\ error\ rejection.$  첫 번째 그림과 같은 피드백 루프에 대해, 램프 명령 r(t)=t가 주어졌을 때 정상상태 오차는 얼마인가?




이제, 램프명령에 대한 정상상태 오차 특성을 개선하기 위해, 아래 그림과 같이 제어 루프에 전방경로 제어기를 추가하고자 한다. 아래와 같은 구조를 사용하면 램프명령에 대한 정상상태 오차를 없앨 수 있음을 보이고, 이러한 목적을 달성할 수 있는 상수 게인 K와 L을 구하시오.



Prof. Jong-Han Kim

3) 다음 시스템에 대한 물음에 답하라.



- a) 전달함수  $G_r(s) = \frac{y(s)}{r(s)}$ 를 구하여라.
- b) 전달함수  $G_w(s) = \frac{y(s)}{w(s)}$ 를 구하여라.
- c) 시스템의 안정성을 유지할 수 있도록 하는  $(K_1, K_2)$ 의 범위를 구하시오.
- d) r 과 w을 고려하여 시스템의 유형을 결정하시오.
- 4) Bode plots. 다음 시스템의 Bode magnitude plot과 phase plot을 스케치하고, 컴퓨터를 이용하여 확인하시오.

a) 
$$G(s) = \frac{2000(s+0.5)}{s(s+10)(s+50)}$$

b) 
$$G(s) = \frac{1000(s+1)}{s(s+2)(s^2+8s+64)}$$

c) 
$$G(s) = \frac{4s(s+10)}{(s+50)(4s^2+5s+4)}$$

d) 
$$G(s) = \frac{s+2}{s^2(s+20)}$$

e) 
$$G(s) = \frac{(s+0.5)(s+1.5)}{s(s^2+2s+2)(s+5)(s+15)}$$

f) 
$$G(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+10)}$$

g) 
$$G(s) = \frac{s-1}{(s-2)(s+10)}$$