## Juego de instrucciones del 8085

NEMONICO	EXP. GRAF.	FLAGS	
INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA			
MOV r1.r2	(r1)←(r2)	NINGUNO	
MOV r,M	(r)←[(HL)]	NINGUNO	
MOV M.r	[(HL)] ←(r)	NINGUNO	
MVI r,byte	(r)←byte	NINGUNO	
MVI M,byte	[(HL)]← byte	NINGUNO	
LXI rp,doble	(rpl)←1° byte	NINGUNO	
2.2.1p,00010	(rph)←2° byte	1,2,001,0	
LDA addr	(A)←[addr]	NINGUNO	
STA addr	[addr]←(A)	NINGUNO	
LHLD addr	(L)←[addr]	NINGUNO	
	(H)←[addr+1]		
SHLD addr	[addr]←(L) [addr+1]←(H)	NINGUNO	
LDAX rp	(A)←[(rp)]	NINGUNO	
STAX rp	[(rp)]←(A)	NINGUNO	
XCHG	$(H)\leftrightarrow(D)$ $(L)\leftrightarrow(E)$	NINGUNO	
INSTRUCCIONES ARITMÉTICAS			
ADD r	(A)←(A)+(r)	TODOS	
ADD M	(A)←(A)+[(HL)]	TODOS	
ADI byte	(A)←(A)+byte	TODOS	
ADC r	(A)←(A)+(r)+CY	TODOS	
ADC M	(A)←(A)+[(HL)]+CY	TODOS	
ACI byte		TODOS	
SUBr	(A)←(A)+byte+CY (A)←(A)-(r)	TODOS	
SUB M		TODOS	
SUI byte	(A)←(A)-[(HL)]	TODOS	
	(A)←(A)-byte		
SBB r	(A)←(A)-(r)-CY	TODOS	
SBB M	(A)←(A)-[(HL)]-CY	TODOS	
SBI byte	(A)←(A)-byte-CY	TODOS	
INR r	(r)←(r)+1	Z, S, P, AC	
INR M	[(HL)]←[(HL)]+1	Z, S, P, AC	
DCR r	(r)←(r)-1	Z, S, P, AC	
DCR M	[(HL)]←[(HL)]-1	Z, S, P, AC	
INX rp	(rp)←(rp)+1	NINGUNO	
DCX rp	(rp)←(rp)-1	NINGUNO	
DAD rp	(HL)←(HL)+(rp)	CY	
DAA	Ajuste BCD de (A)	NINGUNO	
INSTRUCCIONES LÓGICAS.			
ANA r	(A)←(A) and (r)	TODOS	
	$(CY)\leftarrow 0, (AC)\leftarrow 1$		
ANA M	(A)←(A) and [(HL)]	TODOS	
ANI byte	(CY)←0, (AC)←1	TODOS	
AINI byte	(A)←(A) and byte (CY)←0, (AC)←1	TODOS	
XRA r	(A)←(A) xor (r)	TODOS	
XRA M	(A)←(A) xor [(HL)]	TODOS	
XRI byte	$(A)\leftarrow (A)$ xor $[(B)$ ] $(A)\leftarrow (A)$ xor byte	TODOS	
ORAr	(A)←(A) or (r)	TODOS	
ORA M	(A)←(A) or [(HL)]	TODOS	
ORI byte	$(A) \leftarrow (A)$ or byte	TODOS	
CMPr	(A)-(r)	TODOS	
CMP M	(A)-[(HL)]	TODOS	
CPI byte	(A)-byte	TODOS	
	(-) -)		

NEMONICO		FLAGS	
INSTRUCCIONES DE ROTACIÓN Y FLAGS			
RLC	Rotacion izqda	CY	
RRC	Rotación deha	CY	
RAL	Rot. izqda. con CY	CY	
RAR	Rot. dcha. con CY	CY	
CMA	Comp. A1 de (A)	NINGUNO	
CMC	Invierte (CY)	CY	
STC	(CY)←1	CY	
INSTRUCCIONES DE BIFURCACIÓN			
ccc=NZ salto si no cero (Z=0), ccc=Z salto si cero (Z=1),			
ccc=NC salto si no acarreo (CY=0), ccc=C salto si acarreo			
	PO salto si paridad impar (P=		
si paridad par (P=1), ccc=P salto si positivo (S=0), ccc=M			
salto si negativ JMP addr		NINGUNO	
	(PC)←addr		
Jece addr	Si ccc=1, (PC)←addr;	NINGUNO	
	Si ccc=0, (PC)←(PC)+3	177.0177.0	
CALL addr	Guarda PC en la pila	NINGUNO	
G 11	(PC)←addr	ATRICITATO	
Cccc addr	Si ccc=1, guarda PC en la	NINGUNO	
	pila, (PC)←addr;		
DET	Si ccc=0, (PC)←(PC)+3	N. P. C. P. C.	
RET	Recupera PC de la pila	NINGUNO	
Rccc	Si ccc=1, recupera PC de la pila;	NINGUNO	
	Pila, Si ccc=0 (PC)←(PC)+1		
RSTn	(PC)←n x 8	NINGUNO	
	` '	NINGUNO	
() · ()			
INSTRUCCIONES DE MANEJO DE LA PILA.  PUSH rp [(SP)-1]—(rpl) NINGUNO			
FUSHIP	[(SP)-1]←(rpl)	NINGONO	
	[(SP)-2]←(rph)		
PUSH PSW	(SP)←(SP)-2	NINGUNO	
PUSHPSW	[(SP)-1]←(A)	NINGUNO	
	[(SP)-2]←(RE)		
POP rp	(SP)←(SP)-2	NINGUNO	
POP ip	$(rph) \leftarrow [(SP)]$	NINGUNO	
	(rpl)← [(SP)+1]		
POP PSW	(SP)←(SP)+2	NINGUNO	
FOFFSW	$(RE) \leftarrow [(SP)]$	NINGUNO	
	$(A) \leftarrow [(SP)+1]$		
XTLH	(SP)←(SP)+2	NINGUNO	
XILH	(L) ↔[(SP)]	NINGUNO	
CDILI	(H)↔ [(SP)+1]	MINICIPIO	
SPLH	(HL) ↔(SP)	NINGUNO	
	CCIONES DE ENTRADA		
IN puerta	(A)←[puerta]	NINGUNO NINGUNO	
OUT puerta	[puerta]←(A) . DE CONTROL DE INTER		
EI	Habilita interrupciones	NINGUNO	
DI	Inhabilita interrupciones	NINGUNO	
HLT	Para el microprocesador	NINGUNO	
NOP	No hace nada	NINGUNO	
RIM	Lee linea serie y estado	NINGUNO	
I CAIVI	interrupciones.	111100110	
SIM	Escribe en linea serie y	NINGUNO	
	Programa interrupciones.		

RE=Status Register PSW=Processor Status Word