Merkblatt

Zählerbügeleinbau nach DIN 1988 und DVGW W406

Weshalb muss ein Wasserzähler in einer Wasserzählergarnitur (Wasserzählerbügel) eingebaut werden?

ALLE Wasserzählerhersteller bestehen in ihrer entsprechenden Einbauanleitung auf einen „spannungsfreien Einbau“ des Messgerätes – unabhängig von mechanischen bzw. elektronischen Wasserzählern als auch bei Zählern aus ‚bleifreiem‘ Messing und Kunststoff oder Composite Materialien!

Bei Missachtung dieser Vorgaben (= nicht fachgerechter Einbau des Zählers) hat eine Versicherungsgesellschaft die Möglichkeit, eine Schadensregulierung bei Wasserschäden abzulehnen, wenn der Wasserzähler undicht wird oder brechen sollte. Auch die Hersteller haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen.
Die eichrechtlichen Vorgaben verlangen ebenfalls einen spannungsfreien Einbau, um die Messgenauigkeit des Zählers zu gewährleisten.

In der aktuellen Fassung der DIN 1988-200 unter Punkt 11 „Leitlinien für Wasserzähleranlagen“ ist dies ausführlich beschrieben.
Gleichzeitig verweist diese DIN auf das DVGW Arbeitsblatt W406 (A) „Volumen- und Durchflussmessung von kaltem Trinkwasser in Druckrohrleitungen – Auswahl, Bemessung, Einbau und Betrieb von Wasserzählern“. Das DVGW-Regelwerk gilt, wie auch die DIN, als allgemein anerkannte Regel der Technik. Diese ist nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung und der Wasserabgabesatzung zwingend einzuhalten – sowohl vom Wasserversorger als auch vom Anlagenbetreiber!

Dabei geht man davon aus, dass die Kundenanlage – und nicht der Wasserzähler – selbst eine Absicherung gegen rückdrücken, rücksaugen und rückfließen besitzt und der Rückflussverhinderer als eine zusätzliche Sicherung verstanden. Da es sich um eine zusätzliche Absicherung handelt, ist der RV an der Wasserzähleranlage im KFR-Ventil oder als Einzelbauteil nach dem Zähler immer gefordert.

Wasserzähleranlagen, in denen der RV im nachgeschaltetem Ventil fehlt, MÜSSEN mit einem solchen nachgerüstet werden. Mit Erscheinen der DIN 1988 (1) wurde hierfür eine Frist bis zum Dezember 1991! gesetzt.
Nicht vergessen werden darf dabei, dass der RV an der Wasserzähleranlage schon mit der DIN 1988 mit Ausgabedatum August 1930 gefordert wird.

Für Wasserzähleranlagen, die noch heute ohne RV und/oder ohne Wasserzählergarnitur arbeiten, ist es zwingend erforderlich hier umgehend und sofort nachzurüsten!