RECHAZADO

CONTROL DE CALIDAD

NRO ANALISIS : ME-23/0660

NRO DOCUMENTO : 2267

NOMBRE: LAINA DE INDUCCION 48MM 735 R

CODIGO : MV00000151 **LOTE** : 204703

CANT. RECHAZADA : 2000 UND FEC. ANALISIS : 15/05/2023

MOTIVO RECHAZO : ME NO CONFORME

ANALISTA

JEFE DE CC