## **RECHAZADO**

CONTROL DE CALIDAD

NRO ANALISIS : ME-23/0364

NRO DOCUMENTO : 1877

NOMBRE : LAINA DE INDUCCION 48MM 735 R

**CODIGO** : MV00000151 **LOTE** : 203183

CANT. RECHAZADA: 2000 UND

**FEC. ANALISIS** : 18/04/2023

**MOTIVO RECHAZO :** NO CONFORME

ANALISTA

JEFE DE CC