

MICROPROCESADORES

INFORME PRÁCTICA 8

JORGE CANDIA

21 de marzo de 2023

main1.c

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "Pic32Ini.h"
#define PIN SERVO 15 //RB15 -> OC1
#define PIN PULSADOR 5 //RB5 -> +20
#define INC_20_GRADOS 277;
void initOC1(void){ //Conecto OC1 al servo -> genero mi seòal con OC1 y
se la entrego al servo
    //Configuro timer2
    T2CON = 0;
    TMR2 = 0;
    PR2 = 49999; //Inicio en -90\[ -> 1ms -> 2500\]
    //IFS0CLR = 1 << 9;
    T2CON = 0x8010;
    //Configuro OC1
    OC1CON = 0;
    OC1R = 2500; //1ms
    OC1RS = 2500; //Aumento este al pulsar
    OC1CON = 0x8006;
}
int main(void){
    //ANSELBCLR = (1<<PIN_SERVO || 1<<PIN_PULSADOR);</pre>
    ANSELC = \sim 0 \times F;
    TRISA = 0;
    TRISB = 1 << PIN_PULSADOR;</pre>
    TRISC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0; //Servo empieza a 0
    LATC = 0xF; //LEDS apagados
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
    SYSKEY = 0 \times 556699AA;
    RPB15R = 5;
```

```
SYSKEY = 0x1CA11CA1;
    initOC1();
    int pulsador_ant = (PORTB >> PIN_PULSADOR) & 1;
    int pulsador_act;
    int t_alto = 2500;
    while(1){
        pulsador_act = (PORTB >> PIN_PULSADOR) & 1;
        if((pulsador_act == 0) && (pulsador_ant == 1)){
            t_alto += INC_20_GRADOS;
            LATCINV = 2;
            if(t_alto > 5000)
                t_alto = 2500; //1ms -> -90) -> estado inicial
            OC1RS = t_alto;
        }
       pulsador_ant = pulsador_act;
    }
}
```

main2.c

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "Pic32Ini.h"
#define PIN SERVO 15 //RB15 -> OC1
#define PIN PULSADOR 5 //RB5 -> +20
#define PIN_PULSADOR_DECREMENTO 7 //RB7 -> -10
#define INC_20_GRADOS 277;
#define DEC_10_GRADOS 138;
void initOC1(void){ //Conecto OC1 al servo -> genero mi seòal con OC1 y
se la entrego al servo
    //Configuro timer2
    T2CON = 0;
    TMR2 = 0;
    PR2 = 49999; //Inicio en -90 -> 1ms -> 2500
    //IFS0CLR = 1 << 9;
    T2CON = 0x8010;
    //Configuro OC1
    OC1CON = 0;
    OC1R = 2500; //1ms
    OC1RS = 2500; //Aumento este al pulsar
    OC1CON = 0 \times 8006;
}
int main(void){
    //ANSELBCLR = (1<<PIN SERVO | 1<<PIN PULSADOR);
    ANSELC = \sim 0 \times F;
    TRISA = 0;
    TRISB = ((1 << PIN_PULSADOR)|(1 << PIN_PULSADOR_DECREMENTO));</pre>
    TRISC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0; //Servo empieza a 0
    LATC = 0xF; //LEDS apagados
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
```

```
SYSKEY = 0x556699AA;
    RPB15R = 5;
    SYSKEY = 0x1CA11CA1;
    initOC1();
    int pulsador_ant = (PORTB >> PIN_PULSADOR) & 1;
    int pulsador_decremento_ant = (PORTB >> PIN_PULSADOR_DECREMENTO)&1;
    int t_alto = 2500;
    int pulsador_act, pulsador_decremento_act;
    while(1){
        pulsador_act = (PORTB >> PIN_PULSADOR) & 1;
        pulsador_decremento_act = (PORTB >> PIN_PULSADOR_DECREMENTO)&1;
        //Flanco +20
        if((pulsador_act == 0) && (pulsador_ant == 1)){
            t_alto += INC_20_GRADOS;
            if(t_alto > 5000)
                t_alto = 2500; //1ms -> -90) -> estado inicial
            OC1RS = t_alto;
        }
        //Flanco -10
        if((pulsador decremento act == 0) && (pulsador decremento ant ==
1)){
            t_alto -= DEC_10_GRADOS;
            if(t alto < 2500)
                t_alto = 5000; //1ms -> -90] -> estado inicial, no baja
m \cdot s
            OC1RS = t_alto;
        }
        pulsador_decremento_ant = pulsador_decremento_act;
        pulsador_ant = pulsador_act;
    }
    }
```

main3.c

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "Pic32Ini.h"
#define INC 10 GRADOS 138; //Mejor 138 para que no haya overflow
//(139*18 = 2502 \rightarrow llega al máximo antes de lo debido)
static int t_alto = 2500;
static int subiendo = 1;
void initOC1(void){ //Conecto OC1 al servo -> genero mi seòal con OC1 y
se la entrego al servo
    //Configuro timer2
   T2CON = 0;
    TMR2 = 0;
    PR2 = 49999; //Inicio en -90º -> 1ms -> 2500
    //IFS0CLR = 1 << 9;
    T2CON = 0x8010;
   //Configuro OC1
    OC1CON = 0;
    OC1R = 2500; //1ms
    OC1RS = 2500; //Aumento este al pulsar
    OC1CON = 0x8006;
}
void initT3(void){
    T3CON = 0;
    TMR3 = 0;
    PR3 = 39063; //Cuento 500ms
    IFS0CLR = 1 << 14;
    IEC0SET = 1 << 14;
    IPC3SET = 10; //Prioridad 2 subprioridad 2
    T3CON = 0x8060;
    INTCON |= 1 << 12;
    asm("ei");
}
```

```
__attribute__((vector(12), interrupt(IPL2SOFT), nomips16)) void
InterrupcionTimer3(void){
    //IFSObits.T3IF = 0; //Bajo la flag para que no entre en bucle
    IFS0CLR = 1 << 14; //Bajo la flag</pre>
    if(subiendo == 1){
        t_alto += INC_10_GRADOS;
        if(t_alto > 5000){
            t_alto -= 5000 - INC_10_GRADOS;
            subiendo = 0;
        }
    }
    if(subiendo == 0){
        t_alto -= INC_10_GRADOS;
        if(t_alto < 2500){
            t_alto = 2500 + INC_10_GRADOS;
            subiendo = 1;
        }
    }
    OC1RS = t_alto;
}
int main(void){
    ANSELC = \sim 0 \times F;
    TRISA = 0;
    TRISB = 0;
    TRISC = 0;
    LATA = 0;
    LATB = 0; //Servo empieza a 0
    LATC = 0xF; //LEDS apagados
    SYSKEY = 0 \times AA996655;
    SYSKEY = 0x556699AA;
    RPB15R = 5;
    SYSKEY = 0x1CA11CA1;
    initOC1();
    initT3();
```

```
while(1){
}
```