

# PIC18F4550: Interrupções

Prof. Matheus Ribeiro



#### FONTES DE INTERRUPÇÕES

- Overflow dos Timers (temporizador ou contador)
- Externas (INT0, INT1 e INT2)
- Variação no PORTB (RB4 a RB7)
- Geradas pelos periféricos internos do PIC18F4550:
  - Escrita ou leitura no módulo SPP
  - Término de conversão A/D
  - Transmissão ou recepção no módulo EUSART e SSP
  - Ocorrências geradas no módulo Compare/Capture/PWM
  - Overflow do oscilador dedicado do Timer1 e Timer3
  - Escrita na memória EEPROM
  - Requisição do módulo USB
  - Detecção de subtensão ou sobretensão, falha no oscilador interno.



#### **INTERRUPÇÕES**

- Endereços de Redirecionamento:
  - Interrupção de alta prioridade: 0008h
  - Interrupção de baixa prioridade: 0018h
- Bits Associados:
  - Flag bit: sinaliza a ocorrência da interrupção
  - Enable bit: habilita a interrupção
  - Priority bit: define a prioridade da interrupção (alta ou baixa)



#### **INTERRUPÇÕES**

- Registradores associados:
  - INTCON, INTCON2, INTCON3: habilitação, configuração e sinalização de ocorrência das interrupções externas
  - PIR1, PIR2: sinalização de ocorrência das interrupções dos periféricos
  - PIE1, PIE2: habilitação das interrupções dos periféricos
  - IPR1, IPR2: atribuição de níveis de prioridade às interrupções dos periféricos.
  - RCON: habilita atribuição de níveis de prioridade às interrupções






#### **INTERRUPÇÕES - FUNCIONAMENTO**

- Habilitador global de interrupções: GIE
- Habilitador de interrupções de alta prioridade: GIEH
- Habilitador de interrupções de baixa prioridade: **GIEL**
- Habilitador de prioridades: IPEN


Rio Grande do Sul

Campus Farroupilha



#### INTERRUPÇÃO EXTERNA 0

- Habilitação individual:
  - INTCONbits.INT0IE
- Atribuição de Prioridade:
  - Somente alta prioridade
- Sinalização de ocorrência:
  - INTCONbits.INT0IF
- Ativação na subida ou descida
  - INTCON2bits.INTEDG0








#### **INTERRUPÇÃO EXTERNA 1**

- Habilitação individual:
  - INTCON3bits.INT1IE
- Atribuição de Prioridade:
  - INTCON3bits.INT1IP
- Sinalização de ocorrência:
  - INTCON3bits.INT1IF
- Ativação na subida ou descida
  - INTCON2bits.INTEDG1








#### **INTERRUPÇÃO EXTERNA 2**

- Habilitação individual:
  - INTCON3bits.INT2IE
- Atribuição de Prioridade:
  - INTCON3bits.INT2IP
- Sinalização de ocorrência:
  - INTCON3bits.INT2IF
- Ativação na subida ou descida
  - INTCON2bits.INTEDG2








## INTERRUPÇÃO: VARIAÇÃO DO PORTB


- Habilitação individual:
  - INTCONbits.RBIE
- Atribuição de Prioridade:
  - INTCON2bits.RBIP
- Sinalização de ocorrência:
  - INTCONbits.RBIF
- Somente os pinos configurados como entradas geram a interrupção
- Ao ser acionada, gera uma condição de incompatibilidade que impede o reset de RBIF.
  - Para encerrar esta condição, pode ser feita uma leitura/escrita do PORTB.





### INTERRUPÇÃO: OVERFLOW DO TIMERO

- Habilitação individual:
  - INTCONbits.TMR0IE
- Atribuição de Prioridade:
  - INTCON2bits.TMR0IP
- Sinalização de ocorrência:
  - INTCONbits.TMR0IF





#### INTERRUPÇÃO: OVERFLOW DO TIMER2

- Habilitação individual:
  - PIE1bits.TMR2IE
- Atribuição de Prioridade:
  - IPR1bits.TMR2IP
- Sinalização de ocorrência:
  - PIR1bits.TMR2IF
- Para a interrupção do Timer2, também é necessário habilitar as interrupções dos periféricos do PIC:
  - > INTCONbits.PEIE



