TALLER No. 1 – SISTEMAS DE CONTROL 2

Fecha de entrega: 13 de marzo 2018

Trabajo individual
(Cualesquiera dos o más talleres idénticos se anularán)
(Ejercicios sin procedimiento no serán válidos)

Diseño de sistemas de control en el espacio de estados.

1. (25%) Para el sistema:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)},$$

con estados:

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = \dot{x}_1(t)$$

$$x_3(t) = \dot{x}_2(t),$$

diseñe una realimentación de estados $u(t) = -k \cdot x(t)$ que permita colocar los polos en malla cerrada en:

$$s_{1,2} = -2 \pm 2\sqrt{3} \cdot i$$

$$s_3 = -10.$$

Use MATLAB para verificar la ganancia k hallada y para evaluar el desempeño de la estrategia de control.

Diseño de sistemas de observadores de estado.

2. (25%) Para el sistema:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -6 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Diseñe un observador de orden completo de forma analítica, suponiendo que los polos deseados para el observador son:

$$s_{1,2} = -10$$

$$s_3 = -15$$

Use MATLAB para verificar la ganancia del observador $k_{\it O}$ hallada y, simulando el sistema y el observador, evalúe el desempeño del observador diseñado.

1

3. (25%) Sea el sistema,

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$$
$$y(t) = C \cdot x(t)$$

Con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1.244 & 0.3956 & -3.145 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.244 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Diseñe un observador de orden mínimo de forma analítica. Los polos deseados para el observador son:

$$s_{1,2} = -5 \pm 5\sqrt{3} \cdot i$$
$$s_3 = -10$$

Use MATLAB para verificar la ganancia $k_{\it O}$ hallada para el observador de orden mínimo y, simulando el sistema y el observador, evalúe el desempeño del observador diseñado.

4. (25%) Para el sistema:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix},$$

con

$$x_1(t) = y(t)$$

$$x_2(t) = \dot{x}_1(t)$$

$$x_3(t) = \dot{x}_2(t)$$

diseñe un regulador realimentando los estados, que tenga en malla cerrada:

$$s_{1,2} = -0.7071 \pm 0.7071 \cdot i$$

Use un observador de orden mínimo con polo deseado en:

$$s_{1,2} = -5$$
.

Use MATLAB para diseñar la estrategia de control y la ganancia $k_{\it O}$ del observador de orden mínimo y para evaluar el observador y el desempeño regulador para un escalón unitario.