# CFGS AUTOMATIZACIÓ I ROBOTICA INDUSTRIAL

MP 01: AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

UF 1: Automatització elèctrica cablada

## ACTIVITAT A10 CONTROL MANIPULADOR PNEUMÀTIC

Alumne: Jose Granados Diaz

Professor: Francesc X. Caballero

**Curs:** 2021-2022

Data: Divendres 20 de Maig del 2022



#### ACTIVITAT A10 –AUTOMATITZACIÓ ELÈCTRICA CABLADA-:

CONTROL MANIPULADOR PNEUMÀTIC

#### A10.

A partir de tot el que s'ha explicat a classe i amb l'ajuda de la documentació de la que disposes, has de llegir la descripció funcional següent, i hauràs de interpretar primer el que es proposa i a continuació hauràs de ser capaç de dibuixar l'esquema de comandament corresponent, tipus croquis inicialment i amb el programa per fer esquemes posteriorment, s'haurà de muntar, comprovant el seu correcte funcionament. El professors supervisarà els diferents apartats indicats. Una vegada hagi funcionat correctament, s'haurà de lliurar un informe complet al professor (memòria descriptiva, GRAFCET, esquema de potència i esquema de comandament)

L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumne assoleixi la interpretació de descripcions funcionals més elaborades i que a partir d'aquestes sàpiga fer l'esquema de comandament i el seu correcte muntatge per a circuits d'automatització de tipus cablada.

Per fer les connexions s'utilitzarà la corresponent numeració dels cables (cosa que s'haurà de reflectir en els corresponents esquemes) i el mateixos aniran muntats amb punteres per fer les seves connexions. Aquest muntatge es realitzarà dintre del quadre.

Primer de tot es realitzarà el GRAFCET que s'haurà d'extreure de la següent descripció funcional, i a partir d'aquest es realitzarà l'esquema corresponent:


El manipulador de peces funciona a partir d'un sensor S0 que detecta si hi ha peces en el carregador. La següència comença quan premem el polsador de marxa i a la vegada hi ha peces en el carregador. També es tindrà en compte que els cilindres estaran tots en repòs (entrats). A partir d'aquí el cilindre A (alimentador de peces) surt i empeny les peces que baixen per la conducció d'entrada fins un punt on el cilindre B les pot agafar mitjançant una pinça que pneumàticament s'obrirà i es tancarà (una vegada el cilindre A ha sortit es manté sortit i així fa que les peces del carregador no baixin). Una vegada la peça estigui agafada per la pinça, hi ha un altre cilindre C que fa que giri tota la plataforma, que suporta el cilindre B, a la dreta, i llavors s'obre la pinça per deixar la peça. Una vegada la peça ha estat deixada, la plataforma torna cap a l'esquerra, en aquest instant el cilindre A torna en darrera (entra) i permet que una altra peça baixi. Mentre el detector S0 troba que hi ha peces en el carregador, anirà fent aquesta següència ininterrompudament. El procés s'aturarà quan detecti que no hi ha peces en el carregador, però sempre, estant tots els cilindres entrats (en posició de repòs), també s'aturarà en qualsevol moment amb el polsador d'atur, però en aguest últim cas es posarà tot a



### ACTIVITAT A10 -AUTOMATITZACIÓ ELÈCTRICA CABLADA-:

CONTROL MANIPULADOR PNEUMÀTIC

punt de posició inicial de forma manual, per quan es vulgui tornar a posar en marxa tot el procés.





Núm. activitat: A10 Descripció de l'activitat: Control manipulador


pneumàtic

Alumne: Jose Granados Diaz Data: 20/05/2022


Curs: CFGS - 1r Automatització i robòtica industrial


#### - Grafcet dissenyat:

Grafcet del tipus tecnològic dissenyat per poder efectuar el esquema de comandament segons les seves condicions de funcionament.



#### - Explicació del esquema de comandament:






Primer de tot hi tenim la part de comandament de 230V AC aquesta inicia amb el polsador d'atur S1 NC, seguidament hi tenim el polsador de marxa S2 aquest activa el relé K9 i es manté activat amb un contacte NO fent manteniment en paral·lel al polsador.

Per l'altre part hi tenim el polsador S3 aquest es el Reset, una vegada premem aquest activa els relés K8, KA8 i KA9 que s'encarreguen d'aturar el sistema i posar-lo al inici de la seqüencia. Amb un contacte NC de K8 atura el relé K9 aturant la seqüencia fins tornar a prémer el polsador de marxa. Els relés K8, KA8 i KA9 es mantenen activats fins que els 3 pistons tornen a les seves posicions inicials premem K1,K3 i K5.






Seguidament hi tenim la font d'alimentació de 230V AC a 24V DC, aquesta alimenta el sensor B1 que indica quan el pistó A esta a dins, activant el relé K1 i KA1. Seguidament hi tenim el sensor B2 que indicia quan el pistó A a sortit aquest activa el relé K2, aquest es manté activat amb un contacte NO per mantenir la senyal fins que aquest torni a la seva posició inicial activant K1 i obrint el contacte NC.

Per indicar quan el pistó B esta dins tenim el sensor B3 aquest activa el relé K3 i KA3.






Per saber quan el pistó B a sortit tenim el sensor B4, aquest activa el relé K4, aquest es manté activat per mantenir la senyal amb un contacte NO fins que aquest torni a la seva posició inicial activant K3 i obrint el contacte NC.

Per últim per saber quan el pistó C esta a dins tenim el sensor B5 aquest activa el relé K5 i KA5. Quan el pistó C esta a fora activa el sensor B6, aquest activa els relés K6 i KA6, aquests es mantenen activats amb un contacte NO de K6 per indicar que el pistó esta a fora fins que aquest torni a la seva posició inicial activant K5 i obrint el contacte NC.






Per saber quan hi ha una peça en el carregador hi tenim el sensor B7 aquest activa el relé K7.


Quan activem K9 amb el polsador de marxa inicia la part de comandament amb un contacte NO, aquest si el sensor que detecta una peça activa el relé K7 i tots els cilindres estan en posició de repòs activant K1,K2,K3 comença la seqüencia activant K10 aquest es manté activat amb un manteniment.


La seqüencia inicia fent sortir el cilindre A fins que aquest surti i activi el relé K2, una vegada activat comença a sortir el cilindre B, aquest surt fins que aquest activa el relé K4. Una vegada a sortit el B activant K4 i el cilindre A també esta sortit activant K2 fa sortir el cilindre C fins que aquest arribi al final activant K6. Una vegada K6 esta activat fa entrar el cilindre B fins que aquest arribi i activi K3. Una vegada activat KA3 i el cilindre C esta sortit activant KA6 fa entrar els cilindres A i C. A la vegada activa el relé K12 aquest manté activat l'estat fins que els cilindres arribin a la posició inicial i activin K1i K5. Amb un contacte NC de K12 s'encarrega de que el cilindre A no surti fins que acabi la seqüencia. Una vegada A i C han entrat i activen KA1 i KA5 i K12 esta activat activa K11 aquest no deixa que inici la seqüencia amb un contacte NC de K11 al cilindre A+ i atura el relé K10 amb un contacte NC per tornar a començar la seqüencia quan K7 s'activi perquè el sensor detecta que hi ha peces en el carregador.


Per poder fer el reset s'activa el circuit amb un contacte NO de K8, amb contactes NC de K8,KA8 i KA9 atura totes les funcions d'activació i amb contactes NO força l'entrada dels cilindres A,B,C fins que aquest arriben a la seva posició inicial i s'aturen els relés K8, KA8 i KA9.

- Esquema elèctric de comandament dissenyat amb Eplan Electric P8 i pressupost de l'activitat:









4

5

6

2

3

0

+Practica A11/1

8

7

9

Escola Diocesana de Navàs M1 UF1 Practiques automatismes electrics Comprovat per: Navàs EDN 12/05/2022 Resp. JOSEG



Anàlisis de costos: Activitat A10		Elaborat per:		Jose Granados Diaz i Alonso Benitez					
Unitat d'avaluació:	Pràctica a classe		Revisat per:		Francesc Xavier Caballero				
Quantificació:	1 Unitats		Data:		21-abr-22				
No. Concepte	% Dte	Quantitat	Unitat	P.U.	Valor	Valor net	% Parcial	% Total	Observacions
1 Materials									
1,1 Carril DIN x 0,78cm		2	ud	7,16 €	14,32 €	14,32 €	0,94%	0,74%	
1,2 Canal 10x20 x 2m		1	ud	2,75 €	2,75€	2,75 €	0,18%	0,14%	
1,3 Diferencial bipolar 40A 300mA			ud	16,99 €	33,98€	33,98 €		1,75%	
1,4 Magnetotérmico F+N C10			ud	9,91 €	9,91€	9,91 €		0,51%	
1,5 Estación de control Schneider			ud	77,34 €	77,34 €	77,34 €			3 pulsadores
1,6 Terminal de carril DIN estandar			ud	13,47 €	40,41€	40,41 €			Kit 10 terminales
1,7 Terminal de carril DIN potencia			ud	1,29 €		11,61 €		0,60%	
1,8 281MVSC3004E2C2			ud	102,25€	306,75€	306,75 €			Valvula 5/3 24Vcc
1,9 SMC CP96SDB40-25C			ud	84,34 €	253,02 €	253,02 €			Cilindre doble efecte
1,10 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE			ud	25,88 €	155,28 €	155,28 €			Sensor màgnetic
1,12 220-5405			ud	82,97 €	82,97 €	82,97 €			AC/DC 24V 5A DIN
1,13 RXM4AB2P7 230V AC Relé 14 pin			ud	9,74 €	38,96 €	38,96 €			Schneider Electric
1,14 MY4 24VDC (S) Relé 14 pin			ud	8,94 €	98,34 €	98,34 €			OMRON
1,15 H05V-K-R100 x100m			ud	24,44 €	24,44 €	24,44 €			1mm2 color rojo
1,16 H07V-K-R100 x100m			ud	39,99 €	39,99€	39,99 €	2,63%		2,5mm2 color negre
1,17 H05V-K-F075 x 100m			ud	21,06 €	21,06 €	21,06 €			0,75mm2 color blau
1,18 RXZE2M114M			ud	3,35 €	50,25€	50,25 €	3,31%		Base Relé 14 pin
1,19 664-2899 RS-PRO KIT			ud	62,99€	62,99€	62,99€			Num. Marcado cables
1,20 Phoenix Contact 1013025			ud	0,06 €	4,48 €	4,48 €			Soporte para etiquetas
1,21 XCKJ10513			ud	61,49 €	61,49 €	61,49 €			FC NO/NC 240V
1,22 4C.01.8.024.0060SPA			ud	17,30 €	103,80 €	103,80 €			Base Relé 6 pin
1,23 G2R-1-SN 24DC(S)		6	ud	4,07 €		24,42 €	1,61%		Relé 24V DC 6 pin
Sub-Total materials	8				1.518,56 €	1.518,56 €		78,23%	
2 Ma d'obra			I.						l
2,1 Instal·lació i muntatge	10%	2	hores	49,99 €	99,98 €	89,98 €	100,00%	4,64%	
Sub-total mà d'obra	a				99,98 €	89,98 €		4,64%	
3 Equips, eines, i altres mitjans	1		ı	1		00.70.6	400.000/	4.470/	
3,1 Factor 1.5 % de Materials				0.40.00.6	0.00.6	22,78 €		1,17%	
3.2 Elevador		0	ud	240,00 €	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%	
Out total and a since military	_				0.00.6	00.70.6		4.470/	
Sub-total equips, eines, mitjans	5		L		0,00€	22,78 €		1,17%	
4 Despesses generals	1	40	0/			212.07.6	60 400/	10,92%	
4.1 Despesses generals 4.2 Benefici industrial			%			212,07 € 97,88 €		5,04%	
4.2 Denenci industriai		6	70			97,88€	31,38%	5,04%	
Sub-total despesses generals						309,95 €		15,97%	
							<u> </u>		
TOTAL GENERAL	-					1.941,27 €		100,00%	
TOTAL PRESSUPOST				DAOE :::	DOGA DI E	4 0 44 07 6	1		
			ll .	BASEIM	POSARI F:	1.941.27 €	1		

BASE IMPOSABLE: 1.941,27 €

IVA: 21%

CUOTA: 407,67 €

TOTAL PRESSUPOST: 2.348,94 €