

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección:		1.2 Hora de inicio:	1.3 Hora de término:	
13 de enero de 2014		15:00	16:50	
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Granja de Cerdos Porkland		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:		
Starge de Sardos i Orkidila		Operación		
1.6 Ubicación de la actividad, pro	oyecto o fuente fiscalizada :			
Fundo Cerro Blanco, Km. 65, Panam	ericana Norte, Localidad de Montenegi	ro, Til Til.		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:		Domicilio:		
Porkland Chile S.A.		Vitacura 2771 of 603, Vitacura.		
RUT o RUN:	Teléfono:	Correo electrónico:		
76803210-6	22139689 administración@porkland.cl		ı	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:		Domicilio:		
Paola Barzelatto Jequier		Vitacura 2771 of 603, Vitacura.		
RUN:	Teléfono:	Correo electrónico:		
14.439.566-2	22139689	pbarzelatto@delpacifico.cl		
1.9 Encargado o Responsable de		Domicilio:		
fiscalizada durante la Inspección: Ricardo Retamal Mandujano		Fundo Cerro Blanco, Km. 65, Panamericana Norte, Localidad de Montenegro, Til Til.		
RUN:	Teléfono:	Correo electrónico:		
13.039.080-3	09-76953445	rratamal@porkland.cl		
		retamail@gmail.com		
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SIX NO				



2. MOTIVO DE LA ACT				HOJA <u>Z</u> de _1
	IVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque c	on x según corresponda)		
2.1 Programada:	2.2 No programada:X	Motivo: Denuncia	Oficio	_OtroX
3. MATERIA ESPECÍFIO	CA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBI	ENTAL		
/erificar derrame de pur	ines ocurrido aproximadamente el día 12	2 de enero de 2015.		
I. INSTRUMENTOS DE	CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULA	N LA ACTIVIDAD FISCALI	IZADA	
RCA N° 101/2008 "Grania				
	a de Cerdos Porkland"			
5. OPOSICIÓN AL II				
		reso por parte del fiscaliz ocurridos que impiden la	zado, se debe e realización de	describir las la inspección
5. OPOSICIÓN AL II 5.1 Existió Oposición	NGRESO En caso de existir oposición al ing circunstancias o acontecimientos	reso por parte del fiscaliz ocurridos que impiden la	zado, se debe e realización de	describir las la inspección
5. OPOSICIÓN AL II 5.1 Existió Oposición al Ingreso: 6. NO X 6. Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la	NGRESO En caso de existir oposición al ing circunstancias o acontecimientos ambiental:	ocurridos que impiden la	realización de	la inspección
5. OPOSICIÓN AL II 5.1 Existió Oposición al Ingreso:	En caso de existir oposición al ing circunstancias o acontecimientos ambiental: En caso de requerirse auxilio Superintendente o el Fiscal de la	ocurridos que impiden la	realización de	la inspección



но**ја <u>3</u> de _8_**

	ATIVOS A LA EJECUCIÓN		
6.1 Actividades de	: Inspección realizadas ((Marque con x según co	orresponda)
Inspección Ocular:X_	Registro Fotográfico:X_	Toma de Muestras:	Otras (especificar):
Mediciones:	Representación Gráfica:	Encuestas o Entrevistas:	
	cación del orden de Insper mativo, se debe fundament		NOX numeral 7 del presente Acta)
6.3 Existió colabo	ración por parte de los f	iscalizados:	SIXNO
(En caso de ser neg	ativo, se debe fundamentar	los hechos en el nume	eral 7 del presente Acta)
6.4 Existió trato re	espetuoso y deferente ha	acia los fiscalizadores	s: SIXNO
(En caso de ser neg	ativo, se debe fundamentar	los hechos en el nume	eral 7 del presente Acta)
	tecedentes requeridos (pra, procesos, etc.) y doc		s de emergencia, distribución de las instalaciones SINOX
(En caso de ser neg	ativo, se debe fundamentar	los hechos en el nume	eral 7 del presente Acta)



7. OBSERVACIONES	1.1
Cin alexandria	
Sin observaciones.	



HOJA ⁵ de 8

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó visita de inspección, comenzando la actividad con entrevista de inicio con Ricardo Retamal, (Jefe de Producción de la Granja de Cerdos Porkland), y Patricio González (Administrador de la Granja de Cerdos Porkland).

Ricardo Retamal, señaló que al 12 de enero de 2015, la granja de cerdos Porkland alberga la siguiente cantidad de animales:

Infraestructura del Plantel	Etapa Productiva	N° de Pabellones	Capacidad/Pabellón	N° de animales al 12-01-2015
	Chanchillas	1	250	
Sitio 1	Gestación	2	550	1254
	Maternidad	1	240	
Sitio 2	Recría	2	2500	4000
3100 2	Engorda	9	1200	9000

Las ventas del plantel son en promedio de 600 cerdos/semana para mercado nacional, según lo indicado por Ricardo Retamal.

Los encargados de la actividad, señalaron el sector del derrame de purines al costado sur del Pabellón N°6, el que fue detectado el día lunes 12 de enero de 2015. Según lo señalado por Patricio González, el derrame se detectó a las 9:00 horas, y que fue provocado por la obstrucción el ducto de conducción de purines del pabellón de engorda (hacia pozo de homogenización), lo que produjo el rebalse en la canaleta de conducción del Pabellón N°6. Se constató que el derrame se originó en dicho sector. Siendo el punto de menor cota del Sector de engorda. Patricio González, también indicó que el derrame de purines se estimó en aproximadamente 900 litros de purines.

Adicionalmente, en el Pabellón N° 6, se constató en la canaleta de salida del costado oriente vestigios de derrame, y en la canaleta de salida de purines de costado poniente, se constató el derrame de purines, el que llegó a escurrir por un camino intrapredial.

Se constataron las faenas de limpieza manual de terreno afectado, externo al cerco perimetral de los pabellones de engorda. Patricio González indicó que la capa de guano acumulada, se traslada en coloso hacia la planta de tratamiento de purines.

Al interior del cerco perimetral, al momento de la inspección, no se han realizado labores de limpieza. Dentro y fuera del cerco se constató una costra de guano de aproximadamente 2 pulgadas de espesor.

Se constató en la costra de guano la presencia de larvas y pupas de mosca.

Patricio González y Ricardo Retamal, señalaron que se añadió al derrame viruta para absorber el líquido derramado.

Adicionalmente, se visitó la piscina de acopio de lodos, verificándose que al momento de la inspección no se están realizando labores de limpieza en el sector.

La Planta de floculación se encontraba funcionando en sus tres líneas y el lodo generado es almacenado en un contenedor metálico de 10 m³ aproximadamente, cuyos contenidos se trasladan con frecuencia de 2 viajes diarios al Relleno Sanitario Loma Los Colorados (KDM), según lo señalado por los encargados de la actividad.



HOJA <u></u>de _8

En la piscina anaeróbica, destinada a la acumulación del efluente de la Planta de Tratamiento, se constató que el nivel de acumulación llega en la regleta a los 3 metros, y también se observó la acumulación de sólidos en su extremo oriente

Se constató que los 4 biodigestores estaban con sólidos acumulados hasta su cota máxima, y que la piscina de acumulación de aguas lluvias se encontraba completamente desocupada.



N°

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

HOJA <u>7</u>de _8_

Sin documentos pendientes		
10. FISCALIZADORES (comenzando el li Ambiental)	stado con el encargado de la	as actividades de Inspección
Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Esteban Dattwyler C.	SMA	- House
Verónica González D.	SMA	160000

Descripción

11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)				
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ricardo Retamal M.	Porkland	rretamal@porkland.cl	76953445	REDL



12. RECEPCIÓN DEL ACTA	
12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado Negación de Recepción Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):
SINO	