- 1. Cuando se genera el ejecutable del archivo "Ejemplo2.asm", ¿cuál es la advertencia que se muestra en pantalla? ¡Por qué muestra esa advertencia?
- Al generar el código objeto del archivo Ejemplo2.asm el enlazador notifica que no encontró la directiva para un segmento de pila. 2. Modificado el programa para que no muestre la advertencia, ¿cuál es el resultado del programa, es decir, por qué se imprime ese carácter y no un 30? El programa imprime * pues debido a que el valor cargado en los registros se carga un 15h, al
- corresponde el código ascii se obtiene * 3. Modifique el código del archivo "Ejemplo2.asm" y utilizando la tabla de códigos ASCII, imprima en

sumar ambos registros se obtiene 30h que equivale a 42d, al imprimir el carácter al que le

pantalla una letra "Z".

Para imprimir "Z" el valor a cargar en los registradores debe ser 2Dh.