LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V

LACOCS S.A DE S.V

| Nombre de la O | bra: | RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|------------|------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| Localización de | la Obra: | PERIFERIC | O ECOLO | OGICO | INFORME No. | PVF/100/18/38 | | | | | | | | | | |
| Nombre del Clie | ente: | INDHR | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección del Cl | liente: | 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (| CONTR | OL D | E CON | ICRE | LO HID | RÁULI | СО | | | | |
| CLAVE DEL | ESPECIMEN | FECHA | F`C | REVENIMENTO (cm) | | DEL | VOLUMEN | TIPO DE CONCRE | UNIDAD | HORA DE MUESTREO EN | TEMP. AMBIENTE DE | TEMP. AMBIENTE DE | | LOCALIZACIÓN | LOCALIZACIÓN | |
| | | | kg/cm² | PROYECTO | OBRA | AGREGADO (mm) | (mm) | то | | OBRA | MUESTREO (°C) | RECOLECCIÓN (°C) | | | | |
| PVF-X-19-V | /I-01207-188 | 2018-10-19 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | RR | 3 | 13:00:00 | 7 | 9 | Fual | | | |
| PVF-X-19-V | /I-01209-189 | 2018-10-19 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | RR | 3 | 13:00:00 | 7 | 9 | | | | |
| PVF-X-19 | -vg-03-190 | 2018-10-19 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | RR | 3 | 13:00:00 | 7 | 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACION | ES: | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO HAY OBSER | RVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | METODOS | EMPLE/ | ADOS: NMX- | C-161-ON | NCCE-20 | 13, NMX-C | -159-ONNC | CE-2016, NI | MX-C156-ONN | ICCE-2010 | | | |
| Inventario de | Cono | Va | rilla | Flexome | etro | Termón | etro | | | | | | | | | |
| instrumentos | No usare cono | No usa | re varilla | No usare flex | cometro | No usare ter | mometro | | CILINE | DROS | | CUBOS | | VIGAS | | |
| | | | | | | | | Irse Mos | MGG uli) III | | | | | | | |

LABORATORISTA/ASIGNATARIO

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5