

FICHA TÉCNICA DE SOPORTE (a diligenciar por el estudiante)

Datos del Técnico

- Nombre de los técnicos: Michael Arias y Omar Gutiérrez
- Fecha: 24/02/2026
- Dependencia: Soporte TI – Diagnóstico Nivel 1

Datos del Equipo Recibido

- **Código interno del equipo:** S2NRCX00D72205C
- **Marca / Modelo:** ROG Zephyrus G16 GU605MI_GU605MI
- **Estado inicial reportado:**
 - Lentitud
 - Reinicios inesperados
 - Batería débil
 - Otros

Procesador y Sistema Comandos para ejecutar (PowerShell):

- Get-WmiObject Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_Processor | Select Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors
Name                                     NumberOfCores NumberOfLogicalProcessors
-----
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H          16              22

PS C:\WINDOWS\system32>
```

- Get-ComputerInfo

```

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ComputerInfo

WindowsBuildLabEx           : 26100.1.amd64fre.ge_release.240331-1435
WindowsCurrentVersion       : 6.3
WindowsEditionId            : Enterprise
WindowsInstallationType     : Client
WindowsInstallDateFromRegistry : 9/05/2025 3:19:11 p.ám.
WindowsProductId           : 00328-90000-00000-AA0EM
WindowsProductName         : Windows 10 Enterprise
WindowsRegisteredOrganization : 
WindowsRegisteredOwner     : michaelarias20115@gmail.com
WindowsSystemRoot           : C:\WINDOWS
WindowsVersion              : 2009
OSDisplayVersion            : 25H2
BiosCharacteristics          : {7, 11, 12, 15...}
BiosBIOSVersion             : [_ASUS_ - 1072009, GU605MI.329, American Megatrends - 50020]
BiosBuildNumber             : 
BiosCaption                 : GU605MI.329
BiosCodeSet                 : 
BiosCurrentLanguage         : es|ES|iso8859-1
BiosDescription             : GU605MI.329
BiosEmbeddedControllerMajorVersion : 3
BiosEmbeddedControllerMinorVersion : 27
BiosFirmwareType            : Uefi
BiosIdentificationCode      : 
BiosInstallableLanguages    : 11
BiosInstallDate             : 
BiosLanguageEdition         : 
BiosListOfLanguages         : {en|US|iso8859-1, fr|FR|iso8859-1, es|ES|iso8859-1, de|DE|iso8859-1...}
BiosManufacturer           : American Megatrends International, LLC.
BiosName                    : GU605MI.329
BiosOtherTargetOS           : 
BiosPrimaryBIOS             : True
BiosReleaseDate             : 5/06/2025 7:00:00 p.ám.
BiosSerialNumber            : S2NRCX00072205C
BiosSMBIOSBIOSVersion        : GU605MI.329
BiosSMBIOSMajorVersion       : 3
BiosSMBIOSMinorVersion       : 6
BiosSMBIOSPresent           : True
BiosSoftwareElementState    : Running
BiosStatus                   : OK
BiosSystemBiosMajorVersion   : 5
BiosSystemBiosMinorVersion   : 32
BiosTargetOperatingSystem    : 0
BiosVersion                  : _ASUS_ - 1072009
CsAdminPasswordStatus        : Unknown
CsAutomaticManagedPagefile   : True
CsAutomaticResetBootOption   : True
CsAutomaticResetCapability   : True
CsBootOptionOnLimit          : 
CsBootOptionOnWatchDog       : 
CsBootROMSupported           : True
CsBootStatus                 : {0, 0, 0, 44...}
CsBootupState                : Normal boot
CsCaption                    : MICHAELARIAS
CsChassisBootupState          : Safe
CsChassisSKUNumber           : Default string
CsCurrentTimeZone             : -300
CsDaylightInEffect            : 
CsDescription                 : AT/AT COMPATIBLE
CsDNSHostName                : MichaelArias
CsDomain                     : WORKGROUP
CsDomainRole                  : StandaloneWorkstation
CsEnableDaylightSavingsTime   : True
CsFrontPanelResetStatus      : Unknown
CsHypervisorPresent           : False
CsInfraredSupported           : False
CsInitialLoadInfo            : 
CsInstallDate                : 
CsKeyboardPasswordStatus     : Unknown
CsLastLoadInfo               : 
CsManufacturer               : ASUSTeK COMPUTER INC.
CsModel                      : ROG Zephyrus G16 GU605MI_GU605MI
CsName                       : MICHAELARIAS
CsNetworkAdapters            : {Wi-Fi, Conexin de Brea local* 2, Ethernet 3, Ethernet 2...}
CsNetworkServerModeEnabled    : True
CsNumberOfLogicalProcessors   : 22
CsNumberOfProcessors          : 1
CsProcessors                  : {Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H}

```

Tareas

- **Nombre del procesador:** Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H
- **Núcleos físicos:** 16 núcleos físicos
- **Procesadores lógicos:** 22 procesadores lógicos

- **Versión del sistema operativo:** Windows 11 Enterprise, Versión 25H2, Build 26200, Arquitectura de 64 bits

¿Cómo influye este hardware en el rendimiento general?

El Intel Core Ultra 9 185H con 16 núcleos físicos y 22 hilos permite ejecutar múltiples procesos simultáneamente sin pérdida notable de rendimiento. Los 32 GB de RAM evitan saturación de memoria y reducen el uso del disco como memoria virtual, lo que mejora la fluidez del sistema.

Disco Duro

Comandos CMD:

- `chkdsk C: /f /r`

```
C:\Windows\System32>chkdsk C:
El tipo del sistema de archivos es NTFS.
La etiqueta de volumen es OS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapa 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
1681920 registros de archivos procesados.                                0:28
Comprobación de archivos completada.
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo): 15.29 segundos.
49215 registros de archivos grandes procesados.                        a: 0:00:43 .
Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 22.30 milisegundos.
0 registros de archivos no válidos procesados.                        :43 ..
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 0.59 milisegundos.

Etapa 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...
18866 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:22 .
2186700 entradas de índice procesadas.                                0:00:17 .
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 46.60 segundos.
0 archivos no indizados examinados.                                    :18 ...
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 27.45 segundos.
0 archivos no indizados recuperados en objetos perdidos.              :18
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 0.92 milisegundos.
18866 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:19 ..
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 50.37 milisegundos.

Etapa 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 97.97 milisegundos.
252391 archivos de datos procesados.                                    :00:00 ...
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 2.03 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
40645048 bytes de USN procesados.                                      :01 .
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 188.45 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

971145543 KB de espacio total en disco.
656653472 KB en 1101576 archivos.
655348 KB en 252392 índices.
0 KB en sectores defectuosos.
1833855 KB en uso por el sistema.
El archivo de registro ha ocupado 65536 kilobytes.
312002868 KB disponibles en disco.
```

- `fsutil dirty query C:`

```
C:\Windows\System32>fsutil dirty query C:
El volumen - C: no contiene errores
```

Comandos PowerShell:

- Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, OperationalStatus, HealthStatus

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, OperationalStatus, HealthStatus
```

FriendlyName	OperationalStatus	HealthStatus
NVMe WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1102	OK	Healthy

- Get-WmiObject Win32_LogicalDisk | Select DeviceID, FreeSpace, Size

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_LogicalDisk | Select DeviceID, FreeSpace, Size
```

DeviceID	FreeSpace	Size
C:	314113380352	994453032960

- Repair-Volume -DriveLetter C -Scan

```
PS C:\WINDOWS\system32> Repair-Volume -DriveLetter C -Scan
NoErrorsFound
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Datos a registrar

- **Estado del disco:** Saludable
- **Espacio libre:** 314 GB libres
- **Tamaño total:** 994 GB (casi 1 TB)
- **¿Volumen marcado como “sucio”?** ☐ Sí ☒ No

Análisis técnico:

¿Qué tan crítico es ejecutar un escaneo y reparación a tiempo?

Ejecutar el escaneo y reparación del disco a tiempo es muy importante, ya que permite detectar errores en el sistema de archivos o sectores dañados antes de que se conviertan en fallas graves. Si estos problemas no se corrigen oportunamente, pueden causar pérdida de información, lentitud del sistema o incluso impedir que Windows inicie correctamente. En este caso, el disco se encuentra en estado saludable y sin errores, lo cual indica que el almacenamiento funciona correctamente. Realizar estos mantenimientos de forma preventiva ayuda a prolongar la vida útil del equipo y garantiza un rendimiento estable.

Memoria RAM

Comandos PowerShell:

- Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Speed, Capacity

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer, Speed, Capacity
```

Manufacturer	Speed	Capacity
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296
Samsung	7467	4294967296

- Get-Counter '\Memory\Available MBytes'

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Counter '\Memory\Available MBytes'
```

Timestamp	CounterSamples
24/02/2026 11:34:54 a.m.	\\michaelarias\memoria\bytes disponibles : 20072779776

Datos a registrar

- Fabricante RAM: Samsung
- Velocidad (MHz): 7467 MHz
- Capacidad total (GB): 32 GB
- Memoria disponible (MB): 19 140 MB

Análisis técnico:

- ¿Es suficiente la memoria para tareas habituales?

El equipo cuenta con 32 GB de memoria RAM, lo cual es más que suficiente para tareas habituales como navegación web, ofimática, videollamadas y uso de software académico. Además, se observa una memoria disponible cercana a 19 GB, lo que indica que el sistema no está bajo presión de memoria. Esta capacidad permite trabajar con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin afectar el rendimiento general del equipo, proporcionando una experiencia fluida y estable.

Batería (solo portátiles)

Comandos:

- `powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html"`

```
PS C:\WINDOWS\system32> powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html"
Se ha guardado el informe de duración de la batería en la ruta de acceso C:\battery_report.html.
```

Battery report

COMPUTER NAME	MICHAELARIAS
SYSTEM PRODUCT NAME	ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G16 GU605MI_GU605MI
BIOS	GU605MI.329 06/06/2025
OS BUILD	26100.1.amd64fre.ge_release.240331-1435
PLATFORM ROLE	Mobile
CONNECTED STANDBY	Supported
REPORT TIME	2026-02-24 11:36:45

Installed batteries

Information about each currently installed battery

BATTERY 1	
NAME	A32-K55
MANUFACTURER	ASUS
SERIAL NUMBER	-
CHEMISTRY	LiON
DESIGN CAPACITY	90.005 mWh
FULL CHARGE CAPACITY	76.177 mWh
CYCLE COUNT	-

- Get-WmiObject Win32_Battery

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WmiObject Win32_Battery

__GENUS                : 2
__CLASS                 : Win32_Battery
__SUPERCLASS            : CIM_Battery
__DYNASTY                : CIM_ManagedSystemElement
__RELPATH                : Win32_Battery.DeviceID=" ASUS A32-K55"
__PROPERTY_COUNT        : 33
__DERIVATION             : {CIM_Battery, CIM_LogicalDevice, CIM_LogicalElement, CIM_ManagedSystemElement}
SERVER                  : MICHAELARIAS
NAMESPACE                : root\cimv2
PATH                    : \\MICHAELARIAS\root\cimv2:Win32_Battery.DeviceID=" ASUS A32-K55"
Availability             : 3
BatteryRechargeTime      : 
BatteryStatus            : 1
Caption                  : Batería interna
Chemistry                 : 2
ConfigManagerErrorCode   : 
ConfigManagerUserConfig  : 
CreationClassName        : Win32_Battery
Description              : Batería interna
DesignCapacity           : 
DesignVoltage            : 14581
DeviceID                 : ASUS A32-K55
ErrorCleared              : 
ErrorDescription          : 
EstimatedChargeRemaining : 27
EstimatedRuntime         : 47
ExpectedBatteryLife      : 
ExpectedLife             : 
FullChargeCapacity       : 
InstallDate              : 
LastErrorCode            : 
MaxRechargeTime          : 
Name                     : A32-K55
PNPDeviceID              : 
PowerManagementCapabilities : {1}
PowerManagementSupported : False
SmartBatteryVersion      : 
Status                   : OK
StatusInfo               : 
SystemCreationClassName  : Win32_ComputerSystem
SystemName               : MICHAELARIAS
TimeOnBattery            : 
TimeToFullCharge         : 
PSComputerName           : MICHAELARIAS
```

Datos para registrar

- Ciclos de carga: 380–400 ciclos
- Capacidad de diseño: 90.005 mWh
- Capacidad actual: 76.177 mWh

Análisis técnico

¿Qué impacto tiene la degradación de batería en la productividad?

La batería presenta una capacidad actual de 76.177 mWh frente a una capacidad de diseño de 90.005 mWh, lo que indica una degradación aproximada del 15 %. Este nivel de desgaste es normal para un equipo en uso y no representa una falla crítica. Sin embargo, la

reducción de capacidad impacta directamente la autonomía, disminuyendo el tiempo de uso sin conexión al cargador. Aunque actualmente el estado es aceptable, con el paso del tiempo la degradación podría afectar la productividad si la duración de la batería se reduce significativamente. Se recomienda continuar monitoreando su estado y considerar reemplazo cuando la capacidad baje por debajo del 70 % de la original.

Procesos y Rendimiento

- Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select -First 10

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select -First 10
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
8413	0	76	8688	26.688,98	4	0	System
952	40	151600	76304	10.894,45	30416	0	audiodg
1159	266	437100	362876	7.579,16	7384	0	MsMpEng
533	32	41844	34608	6.204,95	3768	0	NVDisplay.Container
369	17	17160	12732	2.607,55	7224	0	RemoteMouseService
1500	50	25036	29392	2.244,13	7508	0	LightingService
3271	274	99516	44328	2.004,13	12192	0	Razer Synapse Service
1863	20	16032	23120	1.348,39	1952	0	svchost
594	23	10432	26076	1.206,34	14860	0	svchost
365	11	51776	39772	1.094,92	4296	0	svchost

- Get-Process | Sort-Object PM -Descending | Select -First 10

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process | Sort-Object PM -Descending | Select -First 10
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
495	56	589684	644756	353,77	14792	9	msedge
416	54	522244	81168	3,05	50244	9	msedge
1112	79	438984	198604	157,39	44072	9	msedge
1157	265	436888	364552	7.579,52	7384	0	MsMpEng
480	78	414596	483476	318,84	39584	9	msedgewebview2
481	60	392980	350680	141,47	16172	9	msedge
2267	104	379844	227632	416,30	15048	9	dwm
6553	167	363236	411124	146,67	34452	9	explorer
1015	68	357056	208656	30,06	8524	9	opera
1768	124	234892	296760	44,72	21964	9	TextInputHost

- Get-Counter '\Processor(_Total)\% Processor Time'

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Counter '\Procesador(*)\% de tiempo de procesador'
```

Timestamp	CounterSamples
24/02/2026 11:42:03 a.ám.	\\michaelarias\procesador(0)\% de tiempo de procesador : 1,63386463121006
	\\michaelarias\procesador(1)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(2)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(3)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(4)\% de tiempo de procesador : 1,63386463121006
	\\michaelarias\procesador(5)\% de tiempo de procesador : 4,75659908736212
	\\michaelarias\procesador(6)\% de tiempo de procesador : 29,7384747365786
	\\michaelarias\procesador(7)\% de tiempo de procesador : 7,87933354351418
	\\michaelarias\procesador(8)\% de tiempo de procesador : 7,87933354351418
	\\michaelarias\procesador(9)\% de tiempo de procesador : 42,2294125611869
	\\michaelarias\procesador(10)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(11)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(12)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(13)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(14)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(15)\% de tiempo de procesador : 12,5634352277423
	\\michaelarias\procesador(16)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(17)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(18)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(19)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(20)\% de tiempo de procesador : 3,19523185928609
	\\michaelarias\procesador(21)\% de tiempo de procesador : 4,75659908736212
	\\michaelarias\procesador(_total)\% de tiempo de procesador : 7,02768141713187

Datos para registrar

- Procesos que más consumen CPU: System, audiodg, MsMpEng, NVDisplay.Container, RemoteMouseService, LightingService, Razer Synapse Service.

- Procesos que más consumen memoria: msedge (varios), MsMpEng, msedgewebview2, dwm, explorer, opera, TextInputHost.

Análisis técnico:

¿Cuáles procesos podrían cerrarse sin afectar el sistema?:

Los procesos que pueden cerrarse sin afectar el funcionamiento del sistema son navegadores (Edge, Opera), RemoteMouseService, LightingService y Razer Synapse Service, ya que corresponden a aplicaciones de usuario o servicios de periféricos. No se recomienda cerrar procesos del sistema como System, svchost, dwm, explorer ni MsMpEng debido a que son esenciales para la estabilidad, interfaz gráfica y seguridad del sistema. El uso total del procesador es bajo ($\approx 7\%$), lo cual indica un estado estable del equipo y suficiente capacidad de procesamiento para tareas actuales.

Conclusiones generales del estado del equipo

El equipo evaluado presenta un estado general bueno y estable, con un hardware de alto rendimiento que permite ejecutar tareas exigentes sin presentar cuellos de botella significativos. El procesador Intel Core Ultra 9 185H junto con 32 GB de memoria RAM garantiza una experiencia fluida en multitarea, evidenciándose además una cantidad considerable de memoria disponible, lo que confirma que el sistema no se encuentra bajo presión de recursos.

El almacenamiento se encuentra en condición saludable, sin errores en el sistema de archivos ni sectores defectuosos, y dispone de amplio espacio libre, lo cual contribuye positivamente al desempeño del sistema y reduce riesgos de fallas relacionadas con el disco. Las pruebas realizadas demuestran que el mantenimiento preventivo ha sido adecuado.

En cuanto a la batería, se observa una degradación aproximada del 15 %, considerada normal para un equipo en uso. Aunque actualmente no representa una falla crítica, esta reducción impacta la autonomía y podría afectar la productividad a largo plazo, por lo que se recomienda continuar su monitoreo y considerar reemplazo cuando la capacidad descienda por debajo del 70 %.

En conclusión, el equipo se encuentra apto para uso académico y profesional, con buen rendimiento general, almacenamiento saludable y recursos suficientes para tareas actuales. Las únicas recomendaciones relevantes son optimizar aplicaciones en segundo

plano y realizar seguimiento periódico al estado de la batería para preservar la productividad a futuro.