



ALBARÀ

EQUIP PENETRÒMETRE: ML7GA

OPERARI: Daniel Fernández

DADES OBRA:

Adreça: C/ de la Moranda

Població: Rubi

Data: 14-11-2025

DADES CLIENT:

Empresa: G3

Responsable: Eva

CONCEPTES

DESPLAÇAMENTS I CANVIS D'EMPLAÇAMENT

☒ Desplaçament d'equips i personal a obra

☐ Canvi d'emplaçament d'obra dins de la mateixa població

☐ Canvi d'emplaçament d'obra a diferents poblacions

☐ Altres

ML DE PERFORACIÓ

☒ N° de penetròmetres realitzats

15,00 ML de penetròmetre (5 mínims)

0,60 MI previs perforació per assaig SPT o MI

ASSAIGS "IN SITU"

☒ Assaigs SPT o MI

☐ Altres (Breu descripció)

Observacions:

CONFORME
CLIENT:

Data: 14-11-2025

Informe:

Adreça de l'obra:

C/de la Miranda - Rubí

Descriure punt 0 o cota referencia


C/de la Miranda

Carència de colpeig:

Mesura 1: 15 Mesura 2:

Nº de cops en 30sg

Esquema situació dels punts



Incidències de l'assaig

* Marcar si es torcen les barilles, si es segueix l'assaig tot i estar fora de normativa, i altres incidències interessants.
Proposar explicació tècnica al dors. -

NIVELL FREÀTIC:

Hi ha nivell freàtic?

En cas afirmatiu apunteu profunditat

Hora de començament assaig

Hora de finalització assaig

Operari: Daniel Ferrández

Nom complet operador

Incloure signatura

SONDA tipus :

ML76A

	P1		P2		P3	
	N.F. Par	col.	N.F. Par	col.	N.F. Par	col.
Cota Inici	+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-0,2		1		1		1
-0,4		22		10		32
-0,6		33		24		36
-0,8		30		28		28
-1		25		42		39
-1,2		22		47		37
-1,4		24		33		32
-1,6		20		28		32
-1,8		34		35		60
-2		35		38		49
-2,2		60		24		34
-2,4		64		40		25
-2,6		47		30		36
-2,8		27		20		47
-3		26		27		80
-3,2		32		37		100
-3,4		36		54	R: 3,13	
-3,6		37		100		
-3,8		28	R: 3,58			
-4		30				
-4,2		52				
-4,4		66				
-4,6		100				
-4,8	R: 4,55					
-5						
-5,2						
-5,4						
-5,6						
-5,8						
-6						
-6,2						
-6,4						
-6,6						
-6,8						
-7						
-7,2						
-7,4						
-7,6						
-7,8						
-8						
-8,2						
-8,4						
-8,6						
-8,8						
-9						
-9,2						
-9,4						
-9,6						
-9,8						
-10						



Full de assaig SPT/MI/Mostra alterada

IT001GTC. Rev. 2. F2

Data: 14-11-2025

Informe:

Adreça de l'obra: C/ de la Miranda - Rubí

Carència de colpeig:

Mesura 1: 15
Mesura 2:

Nº de cops en 30sg

Assaig tipus :

SPT : ☒ MI: ☐ MA: ☐ Num referència:

Assaig de referència:

P3

Cota d'extracció:

de la cota de: 0,60
fins a la cota: 1,20

Colpeig :

15/30/45/60

16 20 20 24

Descripció dels materials

Assaig tipus :

SPT : ☐ MI: ☐ MA: ☐

Assaig de referència:

Cota d'extracció:

de la cota de:
fins a la cota:

Colpeig :

15/30/45/60

Descripció dels materials

Incidències dels assaigs:

Hora de començament assaig

Hora de finalització assaig

Operari: Daniel Fernández

Daniel Fernández

Incloure signatura

* Marcar si es torcen les barilles, si es deixen seguir els assaigs tot i estar fora de normativa, i altres incidències interessants.
- Proposar explicació tècnica al dors. -