Sistemas y Equipos de Computación

PBX: 2924030 • e-mail:syscompsa@gye.satnet.net

Cdla. Vernaza Norte - Mz.25 V-16 • Guayaguil - Ecuador



REPORTE DE SERVICIO Tecnico 00000011

Cliente PAREDES ROBERTO 2020-06-08 Fecha

Orden de Trabaio

Solicitado Por:

Motivo SERVICIO DE INSTALACION/MANTENIMIENTO/REPARACION 02:00:00

Descripcion: MSI all in one MS6650 indica que no enciende

Portatil Sony PCG-6112l revision, faltan drivers de video.

Solución : MSI all in one MS6650

Se realiza chequeo del equipo (test de partes) y se detecta problemas con un modulo de memoria de 1GB PC2-6400s

(averiado).

Queda funcionando con un modulo de 2GB de un total de 3GB que tenia originalmente.

Se reliza mantenimiento del software y eliminacion de archivos temporales.

Se realiza check disc a las unidades de disco duro.

SONY VAIO PCG-6112I

Se realiza chequeo del equipos y se detecta falta de drivers en el equipo

Se realiza descarga e instalación de Controladores del equipo portatil.

Se realiza eliminacion de archivos temporales y correccion de errores en el registro del SO. Se realiza check disc a las unidades de disco duro.

Se deian operativos los equipos.

Facturar Solucionado Si Si

09:00:00 Hora Inicial:

Contrato

No

12:00:00

Hora Fin: Observaciones:

Se recomienda cambiar e instalar sistema de 64 bits en equipo portatil.

Si presenta lentitud es recomendable el cambio de disco duro para un mejor rendimiento.

JORGE MACIAS