
UT19, 100 s$^{-1}$
UT19, 500 s$^{-1}$
UT19, 1000 s$^{-1}$
centred (gaps)
in contact
R = (F$_{in}$ - F$_{out}$) / F$_{mean}$ (%)
engineering strain (%)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0
5
10
15
20
25
30