
UT19 (dotted: target)
strain rate (s^{-1})
10^3
10^2
0
5
10
15
20
25
30
engineering strain (%)
100 s^{-1}
500 s^{-1}
1000 s^{-1}