
UT19, 100 s^{-1}
UT19, 500 s^{-1}
UT19, 1000 s^{-1}
force (kN)
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
time from loading start (ms)
specimen, input section
specimen, output section
output bar gauge (shifted)