
UT40, 100 s^{-1}
UT40, 500 s^{-1}
UT40, 1000 s^{-1}
force (kN)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
specimen, input section
specimen, output section
output bar gauge (shifted)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.2
0.4
0.6
0.1
0.3
0.4
time from loading start (ms)