
UT40S, 100 s^{-1}
UT40S, 500 s^{-1}
UT40S, 1000 s^{-1}
force (kN)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.2
0.4
0.6
0.1
0.3
0.4
time from loading start (ms)
specimen, input section
specimen, output section
output bar gauge (shifted)