
UT40 (dotted: target; dot: force maximum)
strain rate (s^{-1})
10^3
10^2
0
5
10
15
20
25
30
engineering strain (%)
100 s^{-1}
500 s^{-1}
1000 s^{-1}
force maximum


UT40S (dotted: target; dot: force maximum)
strain rate (s^{-1})
10^3
10^2
0
5
10
15
20
25
30
engineering strain (%)
100 s^{-1}
500 s^{-1}
1000 s^{-1}
force maximum