

centred, gaps: 100 s$^{-1}$ (error 3 %)
centred, gaps: 500 s$^{-1}$ (error 15 %)
centred, gaps: 1000 s$^{-1}$ (error 39 %)
in contact: 100 s$^{-1}$ (error 1 %)
in contact: 500 s$^{-1}$ (error 4 %)
in contact: 1000 s$^{-1}$ (error 5 %)
start of loading, 100 s$^{-1}$
start of loading, 500 s$^{-1}$
start of loading, 1000 s$^{-1}$
engineering stress (MPa)
engineering strain (%)
true force
output bar gauge
centred, gaps
in contact
$F_{out}$, unfiltered (kN)
time from loading start (µs)